

## 北上川における水質事故について（第4報）

平成25年4月2日14時12分頃、石巻市河北町成田地内付近の北上川で発生した水質事故について、北上川下流河川事務所では現在「注意体制」により監視に努めております。

その後、河川及び関係水路の巡視を行い異状がないことが確認されました。また、河川に残ったオイルについては、バキュームによる回収を完了しました。

### 1. 水質事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市河北町成田地内（北上川左岸17.2k付近）
- ・流出物：ギアオイル
- ・流出量：約1リットル

### 2. 現在までの対応について

4月2日

- ① 17:00 災害対策支部（水質）「警戒体制」を設置
- ② 22:45 災害対策支部（水質）「注意体制」へ切り替え

4月3日

- ① 6:00 河川巡視開始
- ② 8:10 河川巡視終了。異状なし
- ③ 9:00 バキュームによるオイルの回収作業開始
- ④ 9:12 山崎用水路（北上川から分派する農業用水路）巡視開始
- ⑤ 10:45 山崎用水路巡視終了。異状なし
- ⑥ 11:40 バキュームによる回収作業終了

### 3. 今後の対応について

- ・現在、発生源についてはオイルフェンスを設置し新たなオイルの流出がないよう措置をしておりますが、引き続き監視を実施中です。

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

#### 問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194（代表）  
副所長（技術） 佐藤 正明 （内線205）  
管理課長 齋藤 巧 （内線331）