

青森県中津軽郡西目屋村における
尾太（おっふ）鉱山排水の流出について（終報）

青森県中津軽郡西目屋村の旧尾太鉱山から未処理水が流出した事故について、国において実施した岩木川の水質試験の結果、異常が認められませんでしたのでお知らせします。

1. 事故概要

- ・ 発生場所：青森県中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字水上地内
旧尾太鉱山（木戸ヶ沢廃水処理施設）
- ・ 発生日時：9時00分
- ・ 流出物：廃水未処理水
- ・ 流出量：1.8m³（推計）

2. 事故対応状況

- 発生状況は、9時に処理場へ揚水する原水槽から、ポンプの故障により原水があふれ、連絡トンネルから岩木川へ流出。10時30分にポンプの応急処置により原水流出は停止済み。
- 県は、流出元の原水槽脇の沢で水質調査を行い、マンガン・亜鉛を検出しましたが、いずれも排出基準以下であり、鉛については不検出でした。
- 弘前市では、上水道の取水口地点で水質調査を行い、水質に問題がなかったため、14時45分取水を再開しました。
- 国及び県は岩木川の河川巡視を実施しましたが、魚等のへい死などは確認されませんでした。
- 国は、岩木川の上岩木橋地点の水質分析を行い、環境基準値を満足していることを確認しました。

青森河川国道事務所は11時30分に水質事故注意体制を設置しましたが、20時30分に解除しました。

<<発表記者会：青森県記者会、建設関係専門紙、津軽新報社>>

問い合わせ先

岩木川水系水質汚濁対策連絡協議会 事務局
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
電話：017-734-4590（ダイヤルイン）
技術副所長（河川） 砂子 勉 （内線204）
河川管理課長 熊谷 泰彦 （内線331）