

旧北上川（梨ノ木水門付近）における 水質事故について（第2報・終報）

本日、石巻市河北町大森地内の梨ノ木（なしのき）水門付近において油膜のようなものが確認され、旧北上川へ流出する恐れがあったため、北上川下流河川事務所では平成25年9月7日11時00分に「注意体制」を設置し対応にあたっていました。

水質分析の結果、河川水から油の成分は検出されなかったことから、平成25年9月7日18時30分に「注意体制」を解除しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県石巻市河北町大森地内（追波川と旧北上川の合流部付近）
- ・流出物：一般的によくみられる植物性プランクトン、珪藻類 など

2. 現在までの対応について

- ① 10:31 梨ノ木水門付近に油のようなものが浮いているとの情報提供あり
- ② 10:47 利水事業者への情報提供完了
- ③ 11:00 災害対策支部（水質）「注意体制」を設置
- ④ 11:15 梨ノ木水門の全閉操作を完了
- ⑤ 11:35 梨ノ木水門の上流側へオイルフェンスの設置完了（宮城県による作業）
- ⑥ 13:09 河川水の採水完了。簡易検査により油の成分は検出されず
- ⑦ 15:55 船による巡視及び陸上からの巡視の結果、異常がないことを確認
- ⑧ 17:36 採水した河川水を分析した結果、油の成分は検出されず、一般的によくみられる植物性プランクトン、珪藻類などと判明
- ⑨ 18:30 「注意体制」を解除

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
管理課長 齋藤 巧 （内線331）