

鳴瀬川における水質事故について(第2報・終報)

本日早朝、三陸縦貫自動車道の鳴瀬奥松島大橋において発生した自動車事故により、鳴瀬川で油の流出が確認されたことから、北上川下流河川事務所は災害対策支部(水質)「注意体制」を設置し対応にあたっておりました。

その後、オイルフェンスを設置し、油の回収が完了したため、10月11日16時00分に「注意体制」を解除しました。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県東松島市高松地内(鳴瀬川5.2km付近)
- ・流出物：エンジンオイル

2. 現在までの対応について

- ① 9:32 鳴瀬川水面に油膜を確認
- ② 9:45 利水事業者等へ情報提供を実施済み
- ③ 10:20 災害対策支部(水質)「注意体制」を設置
- ④ 11:55 オイルフェンス設置作業完了。吸着マットによる油の回収作業開始
- ⑤ 15:45 油の回収作業完了
- ⑥ 16:00 災害対策支部(水質)「注意体制」を解除

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ>>

問い合わせ先

北上川水系水質汚濁対策連絡協議会下流支局
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194(代表)
管理課長 齋藤 巧 (内線331)