


## 低気圧及び寒気の影響に伴う降雨による防災情報（第1報）

摺上川ダム管理所では、低気圧及び寒気の影響に伴う降雨により洪水（毎秒100立方メートル以上）の発生が予想されることから、6月29日（日）0時30分に「災害対策支部」を設置し『注意体制』に入りました。  
 今後の情報に注意して下さい。

### 1. 摺上川ダムの現在の状況

6月29日 0時00分現在のダムの状況は以下のとおりです。

- ・ダム貯水位： 標高 294.7 メートル
- ・ダム流入量： 毎秒 9 立方メートル
- ・ダム放流量： 毎秒 7 立方メートル（発電等のための放流含む。）
- ・ダム調節量： 毎秒 2 立方メートル
- ・流域平均時間雨量： 9.5 ミリメートル（6月28日23時～29日 0時）
- ・流域平均累計雨量： 31.5 ミリメートル（6月28日19時～29日 0時）



※ダムの最新データについては、摺上川ダムホームページの「リアルタイムデータ」をご覧ください。

### 2. 被害及び復旧状況

現在、確認されている被害はありません。

問い合わせ先		
国土交通省	東北地方整備局	摺上川ダム管理所
所長	本田 英則	
管理係長	遠藤 盛茂	
TEL	024-596-1275	
FAX	024-596-1274	