



## 郡山市富久山町地内の愛宕川における油状物質について (第3報:終報)

23日、福島県郡山市富久山町地内の愛宕川における油状物質が浮いているとの連絡を受け、国土交通省福島河川国道事務所では、愛宕川及び阿武隈川の河川巡視、河川水の採水・水質調査を実施しましたが、**新たな油状物質の流出が確認されず、異常も確認されないことから、災害対策支部(水質)「注意体制」を解除します。**

### 1. 概要

- ・油状物質を確認した場所  
阿武隈川支川 愛宕川 [郡山市管理] : 郡山市富久山町地内
- ・発生日時 7月23日13時50分頃
- ・流出物 水質調査の結果、機械油と推測される油類
- ・流出量 不明

### 2. 対応状況

7月23日14時15分 福島河川国道事務所では災害対策支部(水質)「注意体制」を設置

◎7月23日

- ・福島河川国道事務所では現地確認、河川巡視、水質調査を実施
- ・郡山市では、愛宕川前の水路において吸着マットによる油状物質の回収作業を実施するとともに、愛宕川救急内水排水機場の上流にオイルフェンスを設置完了。
- ・念のためオイルフェンスを存置。

◎7月24日

- ・愛宕川及び阿武隈川において河川巡視を実施。油膜油臭は確認されない。

### 3. 「注意体制」解除について

- ・新たな油状物質の流出は確認されない。
- ・河川巡視において異常は確認されない。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ>>

#### 【問い合わせ先】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局 事務局

国土交通省 福島河川国道事務所 河川管理課

TEL 024-546-4331(代表)

副所長(河川) にへい 二瓶 あきひろ 昭弘(内204)

河川管理課長 わたなべ 渡辺 としひこ 敏彦(内331)