

大仙市板見内字一ツ森地内における  
油の流出事故の発生について（第1報）

大仙市板見内字一ツ森地内において河川に油が流出しているとの情報が大仙市環境交通安全課から国土交通省湯沢河川国道事務所へ入りました。

この情報を受け、雄物川水系水質汚濁対策協議会では、オイルフェンス設置（国：2箇所、県：3箇所、市：4箇所 計9箇所）等の対応しておりましたが、降雨による流量の増加により、下流への流出が確認されたことから、湯沢河川国道事務所及び秋田河川国道事務所では、16時30分に災害対策支部（水質）「注意体制」を設置しました。

併せて、現在、オイルフェンス等の対策を強化中です。また、上水道（大仙市南外地区、刈和野地区、大沢郷地区の簡易水道）の取水停止も行っています。

1. 事故概要

- ・ 通報場所：大仙市板見内字一ツ森地内（別添位置図）
- ・ 通報時間：平成27年12月21日 9時56分頃（大仙市からの通報時刻）
- ・ 事 象：油の漏洩（灯油、約800リットル）
- ・ 原 因：地下タンクから地上タンクへ移るポンプの故障

2. 事故対応状況

12月21日 湯沢河川国道事務所では、丸子川にオイルフェンスを設置済。  
秋田県では、矢島川及び丸子川にオイルフェンスを設置済。  
大仙市では、発生元から矢島川へ流入する側溝及び矢島川にオイルフェンスを設置済。

《 詳細がわかりましたら、改めて情報提供いたします。 》

< 秋田県政記者会、横手記者会 >

問合せ先

国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2  
副所長（河川） 佐藤 徳男  
○河川管理課長 長谷川 優人  
Tel 0183-73-3174（代表）

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所  
秋田県秋田市山王一丁目10-29  
副所長（河川） 中川 博樹  
河川管理課長 七尾 重亮  
Tel 018-823-4167（代表）

