



旧北上川河口部の整備状況

[左岸 井内・藤巻地区]

古くから井内石の産地として栄えた地域の歴史を踏まえ、既存の石積み護岸風景を活かした堤防整備を行った。また、旧北上川と真野川合流点に「井内第二排水樋管」を新設した。

整備状況 [平成 30 年 11 月 ドローン撮影]



整備後のイメージ [VR動画より]



整備着手前
平成 29 年 9 8 月



堤防施工中
令和 3 年 2 月

