

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
北 上 川	1.97~ 2.7	橋浦左岸	法崩れ 川裏 1		847 447				847 447			シート張		飯野川	石巻市 橋浦	飯野川 出張所	
	2.0~ 2.2	橋浦左岸	漏水 2		400 400				400 400			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"		
	2.7~ 4.7	橋浦左岸	漏水 3		1,700 1,247				1,700 1,560			釜段工		"	"		
	3.4~ 3.8	橋浦左岸	堤防高 4		353 353							土のう積	H28新堤防 評価見直し	"	"		
	3.4~ 3.6	釜谷右岸	堤防高 5		217 217				217 217			土のう積	H28新堤防	"	"		
	3.6~ 3.8	釜谷右岸	漏水 6	144 144				144 144				釜段工	S52年実績 漏水 I 有	"	"		
	3.6~ 4.0	釜谷右岸	堤防高 7		476 332				476 332			土のう積	H28新堤防	"	"		
	3.6+109	橋浦左右岸	工作物 橋梁 8				1							新北上大橋 桁下高不足	"		"
	4.0~ 4.2	釜谷右岸	堤防高 9		282 282				282 282			土のう積	H28新堤防	"	"		
	4.0~ 4.0+40	橋浦左岸	堤防高 10	0 0				40 40				土のう積	●危険箇所 評価見直し	"	"		
	4.0~ 4.0+40	橋浦左岸	堤防断面 11		0 0				40 0			シート張	評価見直し	"	"		
	4.2~ 4.6	釜谷右岸	堤防高 12		511 511				511 511			土のう積	H28新堤防	"	"		
	4.6~ 4.8	橋浦左岸	漏水 13		200 200				200 100			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"		
	4.6~ 5.5	釜谷右岸	漏水 14		934 934				934 934			月輪工		"	"		
	6.0~ 6.4	橋浦左岸	堤防高 15		421 421				421 421			土のう積		"	"		
	7.0+70~ 7.2	横川右岸	堤防高 16		135 135				135 135			土のう積	H29新堤防	"	"		
	7.2~ 7.8	横川右岸	堤防高 17		549 549				549 549			土のう積	H29新堤防	"	"		
	7.8~ 8.0+40	横川右岸	堤防高 18		220 220				220 220			土のう積	H29新堤防	"	"		
	8.6~ 9.0	三輪田右岸	漏水 19		700 0				700 0			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"		
	8.6~ 9.8	三輪田右岸	堤防高 20	1,391 1,391				1,391 1,391				土のう積	●危険箇所	"	"		
	8.8~ 9.0	三輪田右岸	堤防断面 21		245 0				245 0			シート張		"	"		
小計				1,535 1,535	8,190 6,248	0 0	0 1	1,575 1,575	7,877 6,108	0 0	0 1						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北 上 川	9.0～ 9.6	三輪田 右岸	堤防断面 22	692 0				692 0				シート張		飯野川	石巻市 三輪田	飯野川 出張所
	9.6～ 9.8	三輪田 右岸	堤防断面 23		247 0				247 0			シート張		"	"	
	9.8～ 10.4	三輪田 右岸	堤防断面 24		615 0				615 0			シート張		"	"	
	9.8～ 10.0	三輪田 右岸	堤防高 25	171 171				171 171				土のう積		"	"	
	10.0～ 12.6	三輪田 右岸	堤防高 26	2,520 2,520				2,520 2,520				土のう積		"	"	
	10.4～ 11.2	三輪田 右岸	堤防断面 27	659 0				659 0				シート張		"	"	
	11.2～ 14.8	三輪田 右岸	堤防断面 28		3,901 0				3,901 0			シート張		"	"	
	12.6～ 13.2	三輪田 右岸	堤防高 29		620 620				620 620			土のう積		"	"	
	13.2～ 13.4	三輪田 右岸	堤防高 30		202 202				202 202			土のう積		"	"	
	13.4～ 13.8	三輪田 右岸	堤防高 31		424 424				424 424			土のう積		"	"	
	13.8～ 14.2	三輪田 右岸	堤防高 32		466 266				466 200			土のう積		"	"	
	14.0～ 15.0	三輪田 右岸	漏水 33	300 300				300 300				月輪工	S25実績(開取り調査確認) 漏水Ⅱ有	"	"	
	14.2～ 14.6	三輪田 右岸	堤防高 34		507 0				507 0			土のう積		"	"	
	14.4～ 14.6	相野谷 左岸	漏水 35	100 100				100 100				月輪工	●重点監視区間 S61実績 漏水Ⅱ有(開取り確認)	"	"	
	14.6～ 14.8	三輪田 右岸	堤防高 36		265 0				265 0			土のう積		"	"	
	15.0～ 15.2	相野谷 左岸	堤防高 37		163 163				163 163			土のう積		飯野川 柳津	"	
	15.0～ 15.2	相野谷 左岸	堤防断面 38		163 0				163 0			シート張		"	"	
	15.0～ 16.0	小船越 右岸	堤防高 39	1,199 1,199				1,199 1,199				土のう積		"	"	
	15.0～ 16.6	小船越 右岸	堤防断面 40		1,731 0				1,731 0			シート張		"	"	
	15.0+8	相野谷 左右岸	工作物 橋梁 41				1						飯野川橋 桁下高不足	柳津	"	
15.2～ 16.6	相野谷 左岸	堤防高 42		1,352 1,352				1,352 1,352			土のう積		"	"		
小計				5,641 4,290	10,656 3,027	0 0	0 1	5,641 4,290	10,656 2,961	0 0	0 1					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
北	15.2~ 16.8	相野谷 左岸	堤防断面 43		1,556 0				1,556 0			シート張		柳津	石巻市 相野谷	飯野川 出張所	
	15.4~ 15.5	小船越 右岸	漏水 44		100 0				100 0			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	"	"		小船越
	16.0~ 16.6	小船越 右岸	堤防高 45	532 532					532 532			土のう積	●危険箇所	"	"		小船越
	16.6~ 16.8	相野谷 左岸	堤防高 46		204 204				204 204			土のう積	評価見直し	"	"		相野谷
	16.6+180	小船越 右岸	工作物 樋管 47			1				1			境地区用水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"		小船越
	16.8+50	相野谷 左岸	工作物 樋管 48			1				1			山崎用水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"		相野谷
	20.8+140	樫崎 右岸	工作物 樋管 49			1				1			大網樋管(許) 応急対策C未施工箇所	"	"		樫崎
	20.8+161~ 21.6	樫崎 右岸	堤防高 50		984 984				1,145 1,145			土のう積	精査による	"	"		樫崎
	21.4+180	樫崎 右岸	工作物 樋管 51			1				1			樫崎樋管(許) 応急対策E未施工箇所	"	"		樫崎
小計					532 532	2,844 1,188	0 4	0 0	736 736	2,801 1,145	0 4	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長