

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鳴瀬川	0.1~1.3	中下右岸	漏水 1		1,034				1,034			月輪工		鹿島台(鳴)	東松島市中下	鳴瀬出張所	
	1.8~1.9	浜市左岸	漏水 2		80				80			月輪工	漏水Ⅱ有 聞取り調査結果	"	"		浜市
	2.6~2.8	小野左岸	堤防断面 3		151				151			シート張		"	"		小野
	2.6~2.8	小野左岸	堤防高 4		151				151			土のう積		"	"		小野
	2.7	小野左右岸	工作物 橋梁 5				1				1		鳴瀬大橋 桁下高不足	"	"		小野
	4.0~4.2	小野左岸	堤防高 6		193				193			土のう積	●危険箇所	"	"		小野
	4.0~4.2	小野左岸	堤防断面 7		193				193			シート張		"	"		小野
	4.6~4.8	西福田左岸	堤防高 8		416				416			土のう積		"	"		西福田
	5.0+35	背割堤左右岸	工作物 橋梁 9				1				1		東松島大橋 桁下高不足	"	"		西福田
	5.2~5.4	西福田左岸	堤防高 10		327				327			土のう積		"	"		西福田
	5.4	西福田左岸	工作物 樋管 11			1				1			東筒樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"		西福田
	5.4~5.6	西福田左岸	堤防高 12	204	204				204	204		土のう積	背割堤区間のため 鞍坪川左岸に見直し	"	"		西福田
	5.6~6.6	西福田左岸	堤防高 13		972				972	972		土のう積	背割堤区間のため鞍坪川左岸に見直し H28新堤防	"	"		西福田
	6.6~7.8	西福田左岸	堤防高 14	954	954				954	954		土のう積	背割堤区間のため鞍坪川左岸に見直し H28新堤防	"	"		西福田
	7.8~10.1+107	西福田左岸	堤防高 15		2,482				2,147	2,147		土のう積	H28,29,30新堤防	鹿島台(鳴) 野田橋	"		鳴鹿
小計				1,158	5,999	0	0	1,158	5,664	0	0						
				1,158	5,655	1	2	1,158	5,320	1	2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長