

平成31年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	平成31年度評定				平成30年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	13.5～14.89	鹿渡右岸	法崩れ 川裏 49		1,460 100				1,460 0			シート張		"	松島町・大郷町 鹿渡・山崎	鳴瀬出張所
	14.2～15.8	山崎右岸	堤防高 51		1,556 1,556				1,556 1,556			土のう積		"	大郷町 山崎	
	15.8～16.0	山崎右岸	堤防高 56		147 147				147 147			土のう積		"	" 山崎	
	16.0～18.2	山崎右岸	堤防高 57		2,108 2,108				2,108 2,108			土のう積		"	" 山崎	
	17.2～18.0	粕川左岸	堤防高 59		814 814				814 814			土のう積		"	大崎町・大郷町 下志田・粕川	
	17.4+17	粕川左右岸	工作物 橋梁 60			1					1		大郷大橋 桁下高不足	"	大郷町 粕川・山崎	
	18.0～18.2	粕川左岸	堤防高 61		223 223				223 223			土のう積		"	" 粕川	
	18.2～19.8	粕川左岸	堤防高 62		1,462 1,462				1,462 1,462			土のう積		"	" 粕川	
	18.2～20.0	海老沢右岸	堤防高 63		1,779 1,779				1,779 1,779			土のう積		"	" 海老沢	
	19.95～24.8	海老沢右岸	法崩れ 川裏 64		4,900 326				4,900 0			シート張		粕川 落合	大郷町・大和町 海老沢	
	20.0～20.5	丸山右岸	堤防高 65		553 553				553 553			土のう積		"	大郷町 丸山	
	20.0～20.7	粕川左岸	堤防高 66		632 632				632 632			土のう積		"	" 粕川	
	20.0+16	粕川左右岸	工作物 橋梁 67			1					1		粕川橋 桁下高不足	落合	" 粕川・丸山	
	20.5～22.1	袋右岸	堤防高 68		1,496 1,496				1,496 1,496			土のう積		"	" 袋	
	20.7～20.9	粕川左岸	堤防高 69		210 210				210 210			土のう積	●危険箇所	"	" 粕川	
	20.9～21.7	粕川左岸	堤防高 70		835 835				835 835			土のう積		"	" 粕川	
	22.1～22.3	袋右岸	堤防高 71		0 0				136 136			土のう積	評価見直し	"	" 袋	
	22.3～22.5	袋右岸	堤防高 73		141 141				141 141			土のう積		"	" 袋	
	22.7～24.1	袋右岸	堤防高 75		1,259 1,259				1,419 1,419			土のう積	評価の細分	"	" 袋	
	24.1～24.7	鷹ノ巣右岸	堤防高 76		600 600				600 600			土のう積		"	大郷町・大和町 鷹ノ巣	
小計				210 210	19,965 14,031	0 0	0 2	210 210	20,261 13,901	0 0	0 2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長