


# 9 善川地区(護岸復旧工事)

## ●概要

令和元年東日本台風による洪水により河岸が崩落しました。このままの状態では放置した場合、今後の洪水によって県道まで被害が拡大してしまう可能性があります。

被害拡大を防ぐため河岸を元の形へ戻し、コンクリートブロックにより補強します。




# ●進捗状況

## ○下流

被災後(令和元年11月)



復旧イメージ(断面)



## ○上流



被災後(令和元年11月)

復旧イメージ(断面)

