

夏休み前に水辺施設の一斉点検を実施しました！ ～3箇所で見つかった不具合を、速やかに応急処置しました～

秋田県内の一級河川（雄物川・子吉川・米代川）・ダムの建設及び管理をしている国土交通省の各事務所・管理所では、ボートや水遊びなどで多くの方々が河川の利用を本格化する夏休みを前に、7月3日から7月9日にかけて33箇所の水辺施設の一斉点検を実施しました。

その結果、3地区3箇所で見つかった不具合を、速やかに応急処置等の措置を行いました。

◆点検実施日

【河川】

秋田河川国道事務所	雄物川下流（茨島出張所管内）	7月3日（火）
	子吉川（子吉川出張所管内）	7月5日（木）
湯沢河川国道事務所	雄物川上流（大曲出張所管内）	7月3日（火）
	雄物川上流（十文字出張所管内）	7月5日（木）
能代河川国道事務所	米代川（二ツ井出張所管内）	7月3日（火）
	米代川（鷹巣出張所管内）	7月4日（水）

【ダム】

玉川ダム管理所	ダム関連施設	7月9日（月）
能代河川国道事務所	ダム関連施設（森吉山ダム管理支所管内）	7月4日（水）
成瀬ダム工事事務所	ダム関連施設（展望台）	7月3日（火）

【砂防】

湯沢河川国道事務所	砂防関連施設 （秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内）	7月3日（火）
-----------	----------------------------	---------

◆点検結果

秋田県内の国土交通省が管理する区間（直轄管理区間）で、河川22地区、ダム9地区、砂防2地区の計33地区で点検を実施しました。

点検結果は次のとおりです。

【河川】

河川名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
雄物川（上流）	6	1	1	1
雄物川（下流）	4	1	1	1
米代川	7	0	0	0
子吉川	5	0	0	0
計	22	2	2	2

【ダム】

ダム名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
玉川ダム	5	0	0	0
森吉山ダム	3	1	1	1
成瀬ダム	1	0	0	0
計	9	1	1	1

【砂防】

施設名	点検地区	問題があった地区	問題があった箇所	直ちに処置又は応急処置を行った箇所
生保内川遊砂地大暗渠堰堤	1	0	0	0
小先達川第一砂防堰堤	1	0	0	0
計	2	0	0	0

今後も河川巡視等を実施し、危険な箇所があった場合は、利用者の皆様へ看板等によりお知らせするとともに応急処置を含む改善措置を実施して行きます。

しかし、河川は降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用にあたっての安全確保に利用者として十分留意していただきながら、安全で楽しく河川をご利用していただきますようお願いいたします。

(主な処置状況は別紙を参照してください。)

※発表先：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290
さいとう まさみち
 副所長 齊藤正道 (内線204)
さんべい ゆきお
 河川管理課長 三瓶幸雄 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340
さいとう しげのり
 副所長 齋藤茂則 (内線204)
くろぬま しゅんいち
 【河川】河川管理課長 黒沼俊一 (内線331)
たかこ ひでゆき
 【砂防】調査第一課長 高子秀之 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246
たいよし けんさく
 副所長 平葭健作 (内線204)
きのの みのる
 【河川】河川管理課長 岸野実 (内線331)
かねこ みつよし
 【ダム】技術情報管理官 金子光義 (内線304)

玉川ダム管理所 0187-49-2170
いずみや としひろ
 所長 泉谷敏広 (内線201)
きくち ひでとし
 管理係長 菊池豪紀 (内線332)

成瀬ダム工事事務所 0182-23-8450
たがわ かずよし
 副所長 田川和義 (内線204)
あべ みつひで
 工務課長 阿部光秀 (内線311)

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

処置前



▲トラロープがゆるみ、たわんでいました。
(秋田市:水辺の広場)

処置後



▲杭を打ち直し、トラロープを補強しました。



▲動線表示用ロープが倒れており、通行幅がせまくなっていました。
(大仙市:中川原コミュニティ公園)



▲動線表示用ロープを撤去し、通行幅を確保しました。



▲木製階段が腐食しており、転倒の危険性がありました。
(北秋田市:森吉山ダム広報館)



▲腐食した木材を取り替え、また、敷砂利も行い、安全に歩行できるようにしました。