



雄物川 上流



No.209 発行日 平成23年12月28日
 国土交通省 東北地方整備局
 湯沢河川国道事務所 十文字出張所
 〒019-0522
 横手市十文字町字西上38-3
 TEL 0182-42-0109
 FAX 0182-42-2881

油流出事故が発生(湯沢市皆瀬稗田沢地区)

12月15日(木)湯沢市皆瀬稗田沢地区で、空き家となっている民家のホームタンクが腐食し、付近の側溝へ灯油が流出しました。

消防などが出動し、側溝にオイルマットを敷いたり、大谷川でオイルフェンスを張り、油の回収作業を行いました。河川パトロールの結果、今回の油流出事故による皆瀬川下流での異常はありませんでした。

皆さんも使用していない灯油缶などの取り扱いに十分注意し、不具合がないか日頃から気をつけるように心がけましょう。

また、灯油に限らず油や薬品が河川に流れ込むと水道の取水が停止するなど、生活への影響や、河川に生息する魚類や植物など生態系への影響も出ますので注意しましょう。

側溝の油回収作業



灯油などの流出事故を起こした、または発見した際は…

お近くの消防署・警察署・各市町村、また当出張所までご連絡下さいませよう宜しくお願いします。
 早期発見により被害拡大を最小限に食い止めることができます！

ホームタンクの取扱いにはご注意を！

油の流出事故が多発しています！

最近、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事故が増えています。そして、その多くが人的ミスによるものです。

油
1缶
50万円

事故を起こすと油の回収・処理に約50万円の費用がかかります。そして、その費用は事故を起こした**原因者**が責任を持って負担しなければなりません。

- その場を離れない・目を離さない
ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れないようにしましょう。
- 屋根からの落雪や除雪時には注意を
屋根からの落雪や除雪時に給油機周囲やホースが凍結に注意しましょう。
- 配管の場所には目印を
配管の経路を必ず目印で示しておき、配管の凍結が原因で凍りかかるとなると目印を立てておきましょう。
- 定期点検を怠らない
配管やホームタンクの定期点検を受けましょう。

油流出事故を防ぐための心掛け

事故を起こした場合また発見した場合は、お近くの国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支所 事務局(国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 十文字出張所) TEL 0182-73-5240

油の回収・処理にかかる費用(1缶約50万円)は、油を流出した原因者が支払うこととなります!!

雪捨て場情報

今年も河川敷を雪捨て場として各市町村へ提供しています。
 雪捨て場に関する詳しい情報は各市町村へご確認下さい。

〈お願い〉
 ご利用される方は、雪以外の物(ゴミなど)を持ち込まないようお願いいたします。

申請者	申請箇所
横手市	横手市大森町字大中島地内 横手市十文字町佐賀会字古川添地内 横手市増田町増田字上川原地内
湯沢市	湯沢市土樋地内 湯沢市山田字下新山沖地内 湯沢市岩崎字下川原 湯沢市角間字水川原地内 湯沢市倉内字三ツ田地区

どんどんと冷え込み、暖房が欠かせない時期になりました。毎年冬期間には暖房使用に伴う油漏れ事故が発生しております。その原因として暖房器具に給油した際、ちょっと目を離したことによる人的ミスによる発生が大半を占めています。
 皆さんひとりひとりが気をつけることで、油漏れ事故を防ぐことができます。