



雄物川 上流



No.232 発行日 平成25年11月28日
国土交通省 東北地方整備局
湯沢河川国道事務所 十文字出張所
〒019-0522
横手市十文字町字西上38-3
TEL 0182-42-0109
FAX 0182-42-2881

緊急時における **オイルフェンス設置訓練実施** ～出川河川公園(大仙市藤木)～

10月30日(水)、大仙市藤木の出川河川公園で油流出事故を想定したオイルフェンス設置訓練が行われました。

訓練は、寒くなり暖房などで灯油の使用が増えるこの時期に毎年行われています。

今回の訓練では、県や市町の担当者をはじめ、広域市町村圏組合消防本部の消防署員などが訓練に参加し、オイルフェンスの使い方などを再確認しました。

油流出事故はちょっとした不注意で起こることが多いです。事故を起こすと、**油の回収、処理にかかった費用(1缶18L当たり約50万円)を、全て原因者が支払うこと**になりますので、日頃から注意をお願いします。



道路上での油処理の方法

オイルフェンス組立の様子

河川へのオイルフェンス設置の様子

※オイルフェンスとは事故や過失によって油が河川や水路に流出した際に、せき止めたり回収するときに使用される道具のことです。

第2回安全パトロールを行いました

10月31日(木)、第2回湯沢地区安全パトロールが行われました。安全パトロールは、工事現場における安全対策実施状況の点検を、発注者と受注者が合同で実施しているものです。

今回は、国道13号下院内トンネル工事と上院内道路改良工事の2つの現場をパトロールし、「危険な箇所はないか」「安全対策は十分か」等の確認を行いました。

パトロール終了後は、検討会を開催し、参加者による点検結果を基にして労働災害や事故の防止などについて、発注者受注者問わず、様々な視点から改善すべき点の対策等を検討しました。

今年度3回目の堤防徒歩点検を実施

堤防上の安全性を確認するため、11月6日(水)、水防上重要な箇所(漏水や法すべりの恐れのある箇所)の堤防徒歩点検を行いました。

この点検は、堤防及び高水護岸の変状や損傷状況について、徒歩で目視等により確認するものです。

今回の点検で緊急を要する大きな問題は確認されませんでした。



パトロールの様子



検討会の様子

