



# 雄物川 上流

No.254 発行日 平成28年12月8日  
国土交通省 東北地方整備局  
湯沢河川国道事務所 十文字出張所  
〒019-0522  
横手市十文字町字西上38-3  
TEL 0182-42-0109

## 緊急時におけるオイルフェンス設置訓練実施

11月22日(火)、横手市雄物川町にある雄物川河川公園で油流出事故を想定したオイルフェンスの設置訓練が行われました。  
訓練は、寒くなり暖房など灯油の使用が増えるこの時期に毎年行われています。  
今回の訓練では、県市町の担当者をはじめ、広域市町村圏組合消防本部の消防署員などが訓練に参加し、オイルフェンスの使い方などを再確認しました。

## 水質事故の多くは油の流出！原因の大半は“不注意”

油が漏れ出すと火災の危険があるほか、地下水や植物の生育障害等、環境に悪影響を及ぼし河川まで流れてしまうと水道の取水停止等、地域生活に重大なダメージを与えることから、早期の回収、流出防止策をとる必要があります。

その際の処理費用は、事故を起こした人が負担しなければなりません。  
原因者とならないよう、日頃から注意をお願いします。

事件事例：ホームタンクから小分け中に現場を離れ、灯油200Lが河川に流出。  
水道が取水停止となり、原因者に被害額が請求された。

### 給油の時そばを離れない！！

**油**の流出事故が多発しています！

最近、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事故が増えています。そして、その多くが人的ミスによるものです。

**油 1缶 50万円！！**

事故を起こすと油の回収・処理に約50万円の費用がかかります。そして、その費用は事故を起こした**原因者**が責任を持って負担しなければなりません。

- その場を離れない・目を離さない  
ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れないようにしましょう。
- 屋根からの落雪や除雪時には注意を  
屋根からの落雪や除雪時に給油機やホームタンクに注意しましょう。
- 配管の場所には目印を  
配管の場所を数か所に目印を置いたり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。
- 定期点検を怠らない  
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

事故を起こした場合また発見した場合は、お近くの国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局 事務局/国土交通省 湯沢河川国道事務所 月川管理課 TEL 0183-73-5340



油の処理方法を説明している様子



オイルフェンスを設置している様子



油の回収・処理にかかる費用(1缶18L当たり約50万円)は、油を流出した原因者が支払うこととなります！！