



お た ま 通 信

Vol. 6

「およたま通信」名前の由来
大曲出張所が管理している4つの河川、雄物川、横手川、玉川、丸子川の頭文字をそれぞれとって名付けました。

油の流出事故に注意して下さい!!

朝晩の冷え込みが強くなり、暖房を使う季節になりました。例年、ホームタンク等から油類が、河川などに流れ出す事故が多発しています。その原因のほとんどは、タンクの注ぎ口の閉め忘れや屋根からの落雪によるパイプの損傷などの人為ミスによるものです。

河川に油類が流れた場合、水道や工業用水の取水停止をはじめ、地域生活にダメージをもたらします。また、魚や植物などの生態系にも影響を与えます。

昨年度、当大曲出張所管内では十数件の水質汚濁事故が発生しました。今年度もすでに数件発生しております。

事故を起こすと油の回収処理に多額な費用がかかってしまいます。その費用は、事故を起こした原因者が負担しなければなりません。

このような事故を防ぐためには、日頃のホームタンクの管理や給油作業など、油類の取扱いには十分に注意してください。

万が一、事故を起こしてしまったり、発見した時は、お近くの国や県の機関、市役所、消防署、警察署等までご連絡をお願いします。

油の流出事故が多発しています!

最近、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事故が増えています。そして、その多くが人的ミスによるものです。

油

事故を起こすと油の回収・処理に **約50万円** の費用がかかってしまいます。そして、その費用は事故を起こした **原因者** が責任を持って負担しなければなりません。

油流出事故を防ぐための心掛け

- その場を離れない・目を離さない
ホームタンクなどから灯油を小分けするときは絶対にその場を離れないようにしましょう。
- 屋根からの落雪や除雪時には注意を
屋根からの落雪や除雪時に給油管破損やホース脱落に注意しましょう。
- 配管の場所には目印を
配管の破損を防ぐために目印を貼ったり、配管の場所が雪でわからなくならないように目印を立てておきましょう。
- 定期点検を怠らない
配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。

事故を起こした場合また発見した場合は、お近くの国や県の機関、市町村役場、消防署、警察署等へご連絡ください。

雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局 事務局/国土交通省 湯沢河川国道事務所 河川管理課 TEL 0183-73-5340



オイルフェンス、吸着マットを設置している様子



オイルフェンス設置後