

② 川下地区（護岸復旧工事）

令和元年東日本台風への対応

● 概要

令和元年東日本台風の洪水により堤防の平場部分が浸食されました。

今後の洪水による被害拡大を防ぐため河岸を元の形へ戻し、コンクリートブロックにより補強します。

工事進捗状況（令和2年3月時点）



ブルーシート及び土のうで被災した堤防を保護しています。

復旧のイメージ

