


3 竹谷地区（漏水対策工事）

●概要


令和元年東日本台風に伴う洪水により、吉田川の水位が上昇しました。雨や川の水が堤防内に浸透し、堤防内の水位が上昇したことにより、宅地側の地盤から漏水が発生しました。

川側の堤防法面にコンクリートブロックを張り、水の浸透を防ぎます。

被災状況



復旧のイメージ



●被災状況と復旧のイメージ

被災状況



漏水状況



復旧イメージ

