


# 4 白山地区(堤防復旧工事)

## ●概要

令和元年東日本台風により堤防に雨水及び川の水が浸透し、堤防の強度が弱まり、川の水位の低下とともに堤防の法面がすべり崩落しました。

今後の洪水による被害拡大を防ぐため堤防を元の形へ戻し、コンクリートブロックを張り水の浸透を防ぎます。



## ●進捗状況

令和2年4月時点



ブルーシート及び大型土のうで被災した堤防を保護しています。

復旧のイメージ

