

あぶたんつうしん

155号

第2回安全講習会を実施しました

10月17日(月)に第2回岩沼地区安全講習会を行いました。

工事発注者と受注者約60名が参加し、管内で実施している工事現場と現場事務所を点検しました。パトロール後、参加者全員で各現場の良かった点や直すべき点などを討議し、その後、日本労働安全コンサルタント会宮城支部の神山氏、仙台河川国道事務所の坂本工事品質管理官より講話をいただきました。

これからも事故のない工事現場を目指すため、安全に対する意識の向上を強化しました。



【対象となった視察工事】

仙台湾南部海岸深沼南工区井土浦堤防復旧工事



工事現場の点検



現場事務所の点検



討議会の様子

【講話】

- 「事故・労働災害を未然に防止するには」
日本労働安全衛生コンサルタント会
宮城支部 神山 洋 氏
- 「平成27年度我が社の安全一押事例」の紹介と
仙台河川国道事務所事故発生状況について
仙台河川国道事務所 坂本工事品質管理官

水質事故対策演習(オイルフェンス設置訓練)を実施

冬場は暖房器具を使用する頻度が増え、河川に灯油などの油類が流出する事故が増加します。こうした油流出への迅速な対応と被害拡大防止を目的に、10月26日(水)岩沼市押分地内(押分排水機場前)で実践的な「水質事故対策演習」を実施しました。

岩沼市消防本部の皆さんの指導のもと、阿武隈川下流・名取川水系・水質汚濁対策連絡協議会の関係者約80名が準備工訓練(ロープワーク等)とオイルフェンス展張を体験しました。



オイルフェンス設置訓練の様子



ロープ結び(もやい結び)



オイルフェンスを固定するための杭打ち作業



オイルフェンスの継ぎ合わせ



フェンスを受け取り杭に固定(巻き結び)



ロープを杭に固定(巻き結び)

**水質事故処理対策に
生じた費用は
原因者の負担となります**



事業所での作業中の不注意、施設の点検不備による油等の流出、一般家庭のホームタンクの栓の閉め忘れ、交通事故等が原因。日頃の点検作業の確認で水質事故を防ぎましょう。



フェンスを送り出す作業



オイルフェンスで油を堰き止め、油吸着マットで油を回収

