



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記者発表

平成27年11月 5日

福島河川国道事務所

国道4号伏拝交差点付近における事故対策 合同点検のお知らせ

～ 交差点停止車両への追突事故減少を目指して ～

国道4号伏拝交差点の郡山から福島方向（下り）は、急な下り坂のカーブの先に位置しており、信号による停止車両の末尾付近で、追突事故や急ブレーキが多く発生している状況となっています。

このため、福島河川国道事務所では福島警察署と連携し、事故削減に向けて、合同点検を実施し、対策内容の確認を行います。

1. 日 時：平成27年11月10日（火）11：00～
2. 場 所：国道4号伏拝交差点付近（郡山から福島方向：下り）
3. 対策内容：別紙による
4. 点 検 者：福島警察署、福島河川国道事務所
5. その他：取材を希望される方は11月9日（月）16:00まで下記担当にご連絡願います。

国土交通省 福島河川国道事務所

調査第二課 専門官 阿部 千枝

電話 024-539-6128

発表記者会〈福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ〉

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

福島県福島市黒岩字榎平36 TEL024（546）4331（代）

あかさか ひろし

副所長（道路） 赤坂 浩（内線205）

いがらし しゅんいち

調査第二課長 五十嵐 俊一（内線451）

対策内容（案）

■位置図



自発光点滅灯を設置

この先
信号

渋滞有り

看板はH27.3設置

中央分離帯側へ移設

速度注意




予告信号移設位置検証のため
回転灯を設置

急な下り坂 危険!

4%

H27.3設置



跨道橋へ減速注意喚起の横断幕設置

停止車両 注意

減速

