

平成27年11月17日
東北地方整備局
郡山国道事務所

国道4号あさか野バイパス
久留米水路橋からのコンクリート片剥離について

国道4号あさか野バイパスの上空を横断する久留米水路橋（郡山市久留米6丁目）と道路法面が接する箇所より、コンクリート片（長さ約24cm、幅17cm、厚さ16cm）が剥離し道路法面を転がり、路肩部に達する事象が発生しました。

剥離したコンクリート片による交通事故等の第3者被害はありません。

このため、水路橋の剥離部周辺の打音及び近接目視による点検を行った結果、直ちに剥離するような箇所は存在しませんでした。

なお、路肩部に仮設防護施設を設置し、第3者被害防止のための安全対策を実施しております。

今後、原因の究明と対策を検討し、必要な補修を実施する予定です。

<発表記者会：郡山記者クラブ>

（問い合わせ先）

国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所
TEL 024-946-8165（管理課直通）
副所長 舟山 義広（内線205）
管理課長 高橋 正晴（内線431）

■位置図



出典: 国土地理院ホームページ

■水路橋全景



■剥離箇所全景



■コンクリート片剥離箇所



■仮設防護施設設置完了



■剥離したコンクリート片

