

記者発表

令和元年9月24日
東北地方整備局
岩木川ダム統合管理事務所

津軽ダム定期点検中に不具合を発見 (取水ゲート構成機器の一部が損傷)

津軽ダムでは、取水ゲートを始めとする放流設備を良好な状態に維持し、十分な機能及び信頼性を確保するため、毎年、定期点検を実施しています。

今般9月の定期点検中に取水ゲートの構成機器である内部歯車の破損を発見しました。

原因について現在調査中ですが、再発防止対策を含め、早期に復旧できるように進めてまいります。

当面、代替機能による取水が可能であるため、ダムからの取水には影響はありません。


- | | |
|---------|--------------|
| 1. 施設名称 | 津軽ダム 取水ゲート |
| 2. 破損箇所 | 取水ゲート 内部歯車 |
| 3. 発見日 | 令和元年9月10日(火) |
| 4. 対応状況 | 現在調査及び対応検討中 |

〈発表記者會：弘前記者會、黒石記者クラブ、専門紙各社〉

[問い合わせ先]

国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所
〒036-1422
青森県中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2
TEL 0172-85-3035
FAX 0172-85-3061

副 所 長 みうら よしあき
三浦 義昭 (内線 204)



津軽ダムの全景



取水塔の構造

