

安全利用点検を実施しました

～夏休み前に23施設の点検、3箇所を改善～

最上川流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、夏休み前に23施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった3箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いいたします。

○実施期間 令和5年6月26日（月）～7月3日（月）


○点検者 河川管理者を中心に関係機関と合同で点検しました。

<利用にあたっての留意事項>

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先

 国土交通省	国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所	TEL 0233-22-0275
	技術副所長（河川施設）	畑井 言介 <small>はたい げんすけ</small> （内線204）
	技術副所長（砂防施設）	窪田 敏一 <small>くぼた としかず</small> （内線205）
	管理課長（河川施設）	古谷 和弘 <small>ふるや かずひろ</small> （内線331）
	工務第二課長（砂防施設）	関 浩明 <small>せき ひろあき</small> （内線321）

【河川・全10施設の点検のうち、問題があった2箇所の対応】


河川名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針
最上川	新庄市	本合海水辺プラザ	転落防止柵の支柱腐食	転落防止柵支柱の根元が腐食し、亀裂が入っている	転落防止柵の支柱を交換した上で注意喚起の表示を設置	補修済み
最上川	大石田町	横山特殊堤	堤防沿いの雑草	堤防沿いに生えた雑草が歩行の支障となっている	雑草を撤去	対応済み

■河川・点検で問題のあった箇所の処置状況

○本合海水辺プラザ
転落防止柵の支柱腐食



○横山特殊堤
堤防沿いに生えた雑草を撤去



■河川・点検状況



大石田出張所管内
横山特殊堤での点検状況



大石田出張所管内
親水公園での点検状況



最上南部流域治水出張所管内
船着場(渡船資料館)での点検状況



最上南部流域治水出張所管内
本合海水辺プラザでの点検状況



鮭川出張所管内
観音寺親水護岸での点検状況



鮭川出張所管内
水辺の楽校での点検状況

【砂防・全13施設の点検のうち、問題があった1箇所の対応】

河川名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針
銅山川	大蔵村	苦水第一砂防堰堤	河川公園	転落防止柵が転倒	立入禁止表示板を設置	措置済み

■砂防・点検で問題のあった箇所の処置状況

- 苦水第一砂防堰堤(河川公園)
転落防止柵が転倒し危険なため、立入禁止表示板を設置



■砂防・点検状況



立谷沢川流域
南部山村広場での点検状況



角川・銅山川流域
肘折砂防堰堤での点検状況



寒河江川流域
後沢導流工での点検状況



赤川流域
ワインパーク戸沢での点検状況