

鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について(第5報)

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越(ふなこし)排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

河川巡視を継続しておりますが、異常は確認されておられません。

流出場所付近7箇所~~の~~土壌を採取し分析しております。5箇所は分析が終了し、油成分は検出されませんでした。残る2箇所は検査中です。

また、本日より流出した重油回収のための作業を実施しております。

流出原因の究明、詳細な流出範囲については、調査を継続してまいります。

1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内(鳴瀬川右岸17.7k付近)
- ・流出物：A重油(排水ポンプを作動させるための発電機の燃料)
- ・流出量：最大10kL(ドラム缶50本分)のおそれ
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴(楕円形3mm×4mm)から漏洩

2. 本日【10月23日】の対応について

9:35 河川巡視(排水機場周辺)の結果、異常なし

10:50 採取した土壌(7箇所のうち5箇所)の分析完了、油成分は検出されず

12:00 燃料漏れ配管(応急対策済み)の新設管への取り替え完了

排水機場流入池にオイルフェンスの追加設置完了

3. 今後の対応について

○ 流出した燃料の回収

(重油が浸透した土砂は掘削して回収、滞留する重油は吸引により回収)

○ 河川巡視(船越排水機場周辺 2回/日実施)

○ 原因究明

※今後、新たな情報が入り次第、情報提供します。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【 <http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/> 】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>


問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
電話：0225-95-0194（代表）
副所長（技術） 佐藤 正明 （内線205）
管理課長 齋藤 巧 （内線331）


《位置図》鳴瀬川船越排水機場(右岸17.7k付近)

別添

10月21日20時40分頃発生



対応状況



新設配管設置完了



排水機場流入池へのオイルフェンスの追加設置完了
(建物奥側が鳴瀬川)