

## 鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について(第10報)

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越(ふなこし)排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し、警戒にあたっております。

河川巡視及び流出した重油の回収作業を継続中です。

### 1. 事故内容

- ・ 発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内(鳴瀬川右岸17.7k付近)
- ・ 流出物：A重油(排水ポンプを作動させるための発電機の燃料)
- ・ 流出量：最大10kL(ドラム缶50本分)のおそれ
- ・ 流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴(楕円形3mm×4mm)から漏洩

### 2. 本日【10月30日】の対応について

(10月24日から、ストレーナー管内に貯まった流出油の吸い取り作業を実施中)

30日 9:00 河川巡視(1回目)の結果、排水機場川裏に少量の油のにじみ出しがあり、オイルフェンスで囲い込み、吸着マットで回収中。川表は異常なし

地下水観測孔(29日設置済)による水位測定開始

9:14 周辺の井戸水採取完了(14:00異常なし)

15:00 河川巡視(2回目)の結果、排水機場川裏のにじみ出しを対応中。川表は異常なし

### 3. 今後の対応について

- 流出した燃料の回収を引き続き実施(24時間作業)
- 河川巡視(船越排水機場周辺 2回/日実施)
- 原因究明と対策の検討

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

### 問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194(代表)  
管理課長 齋藤 巧 (内線331)