

## 鳴瀬川の排水機場での油漏れ事故について(第33報)

平成25年10月21日に鳴瀬川の船越(ふなこし)排水機場においてA重油が漏れる事故が発生したことにより、北上川下流河川事務所では同日21時30分に災害対策支部(水質)「警戒体制」を設置し、事故対応を行ってきましたが、拡散防止対策のうち、鋼矢板の打込みを完了し、河川への油流出のおそれがないことを確認したことから、12月18日17時30分に注意体制に移行しました。

### 1. 事故内容

- ・発生場所：宮城県大崎市鹿島台町船越字阿久戸地内(鳴瀬川右岸17.7k付近)
- ・流出物：A重油(排水ポンプを作動させるための発電機の燃料)
- ・流出量：最大10kL(ドラム缶50本分)
- ・流出経路：補助燃料タンクから発電機までの燃料配管に開いた穴(楕円形3mm×4mm)から漏洩

### 2. 現在の対応について

- ・10月24日から、ストレーナー管内に貯まった流出油の吸い取り作業を実施中
- ・11月8日に雨水による流出・浸透対策を完了
- ・11月10日から封じ込めによる拡散防止対策を実施中(12月12日鋼矢板打込み概成)

12月17日 9:00 河川巡視(1回目)の結果、排水機場川裏、川表とも異常は確認されていません。

15:00 河川巡視(2回目)の結果、排水機場川裏、川表とも異常は確認されていません。

18日 9:00 河川巡視(1回目)の結果、排水機場川裏、川表とも異常は確認されていません。

15:00 河川巡視(2回目)の結果、排水機場川裏、川表とも異常は確認されていません。

### 3. 今後の対応について

- 拡散防止対策(土中壁等)を引き続き実施
- 流出した燃料の回収を引き続き実施
- 河川巡視(船越排水機場周辺 2回/日実施)
- 原因究明と恒久対策の実施

※今後は状況に大きな変化があった場合にのみ記者発表を行います。

管内の情報は次のURLからご覧になれます。

○北上川下流河川事務所Webサイト URL【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>>

問い合わせ先

江合川及び鳴瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会  
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所  
電話：0225-95-0194(代表)  
副所長 佐藤 正明(内線205)  
管理課長 斎藤 巧(内線331)

# 船越排水機場 漏油対策実施状況



(鋼矢板打込み完了：下流側)



(鋼矢板打込み完了：上流側)