


郡山出張所グラフィティ

郡山出張所は、阿武隈川・笹原川の一部・釈迦堂川の一部を管理しています。

令和6年11月
Vol.172号

10.4 ～船上巡視を行いました～



◀2艘で
行いました

陸揚げの
様子▶



10月4日、郡山出張所管内の阿武隈川船上巡視を実施しました。
通常のパトロールで陸上から確認することが難しい川岸の浸食・護岸の変状などを
目視で確認するために行っています。



点検の結果、異常は見つかりませんでした。

▲阿久津橋付近

◀お疲れさまでした！





ご家庭や農業用ハウスなどからの 油の流出事故にご注意ください！

寒くなると暖房器具の使用機会が増え、
河川へ灯油類が流出する事故が増加する季節です。

～流出事故を防ぐための心掛け～

その場を離れない！

灯油を小分けにする時は、その場を離れないようにしましょう。

タンクの転倒に注意！

地震・台風・落雪による配管破損・脱落やタンクが転倒しないよう
固定しましょう。

配管の場所には目印を！

除雪による配管の破損を防ぐために、目印を立てておきましょう。
万一に備え防油堤を設置しておくとう安心です。

定期点検を怠らない！

配管やタンクの定期点検に努めましょう。

油流出事故で回収処理に要した費用は 原因者の負担です！



▲オイル吸着マットの設置



▲オイルフェンスの設置

数十万～百万円以上と
高額になることがあります!!

河川の異常等を
発見した場合は、
郡山出張所へ
ご連絡ください。

《お問い合わせ》

国土交通省 福島河川国道事務所 郡山出張所 グラフティ編集委員会
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字中台12
TEL 024-943-6591 (代表) <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima>

