

大崎出張所だより

第4号 令和4年2月17日

大崎出張所は、鳴瀬川・江合川・多田川・新江合川の河川管理を行っております。

江合川横塚地区工事現場の**安全パトロール**を実施しました。

大崎出張所では、工事の事故防止対策の一環として、1月19日（水）江合川横塚地区の工事現場で、安全協議会及び施工業者16名が参加して安全パトロールを実施しました。

安全管理体制、保安設備状況等についてのチェックシートをもとに現場をパトロールし、終了後には良い点、悪い点等の意見交換会を行いました。安全な工事現場となるように、意見交換で指摘があった箇所については改善対策を行いながら、引き続き無事故での工事完成に向けて取り組んでいきます。

現場内点検の様子



冬期の油漏れに気をつけて!

暖房で灯油を扱う季節は油流出事故が多発します。
特に一般家庭のホームタンクや事業所のタンクからのバルブ閉め忘れにより
河川などに流出する事故が増えています。
その多くは、**管理不備やうっかりミス**が原因です。
油流出の場合はその処理・作業費用すべて**原因者の負担**になりますので
油類を取り扱う際は注意をお願いします。

ご家庭のホームタンクは大丈夫?

流出事故を防ぐための心掛け

1
その場を
離れない

ホームタンクなどから灯油を小分けにするときは絶対にその場を離れないようにしましょう。




2
定期点検を
怠らない

配管やタンクの定期点検に努めましょう。



地震・台風・落雪による配管破損・脱落やタンクが転倒しないよう固定しましょう。



除雪による配管の破損を防ぐために目印を立てておきましょう。また、万一に備え防油堤を設置しておく安心です。



3
転倒に
注意して

4
配管の場所
には目印を

油流出を発見したらすぐに消防署、警察署、市町村または国や県の機関に連絡を!

《お問い合わせ》

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 大崎出張所

〒989-6111 宮城県大崎市古川鶴ヶ塚字鶴田154-3

TEL 0229-22-0336 FAX 0229-22-4695

北上川下流河川事務所ホームページURL:<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>

facebook

twitter

YouTube



川や堤防の異常・変状などを発見されましたらお手数ですがご連絡ください。

☞北上川下流河川事務所の公式SNSもぜひご覧ください。