

状況写真

河川名	最上川水系置賜白川
事務所名	山形河川国道事務所

場所	山形県長井市河井～歌丸地先 置賜白川 右岸 0k～1.8付近	フットパス
----	-----------------------------------	-------

実施状況



フットパス(散策路)の点検状況



フットパス(散策路)の点検状況



フットパス(散策路)に倒木



フットパス(散策路)に倒木

状況写真

河川名	最上川水系最上川
事務所名	山形河川国道事務所

場所	山形県朝日町雪谷地先 最上川 右岸 152.5k付近	水辺プラザ(カヌー場)
----	-------------------------------	-------------

実施状況



○朝日町及び山形カヌークラブと合同点検



○転落防止柵の延長不足

状況写真

河川名	最上川水系最上川
事務所名	新庄河川事務所

場所	山形県北村山郡大石田町大字大石田地先 最上川 右岸 59.4k付近	大石田船着場親水公園
----	--------------------------------------	------------

実施状況



○大石田船着場親水公園の散策路手摺りが破損している。

措置状況



○支柱部分を埋め戻し、破損した手摺を撤去し単管を仮設置する。
4月28日まで実施し、夏休み前までに本補修する。

状況写真

河川名	最上川水系最上川
事務所名	新庄河川事務所

場所	山形県北村山郡大石田町大字大石田地先 最上川 右岸 59.2k付近	大石田特殊堤
----	--------------------------------------	--------

実施状況



○大石田特殊堤の堤外側階段手摺りが破損している。

措置状況



○脱落した手摺を仮設置し、注意喚起の表示をする。
4月28日まで実施し、夏休み前までに本補修する。

状況写真

ダム名	寒河江ダム
事務所名	最上川ダム統合管理事務所

場所	山形県西川町砂子関 地先 寒河江ダム展望広場	左岸管理用通路
----	---------------------------	---------

実施状況 (西川町、西川町総合開発㈱と合同での点検)




措置状況 (ロープの設置による立入れ規制状況)



状況写真

ダム名	長井ダム
事務所名	長井ダム工事事務所

場所	左岸展望広場 黒獅子トンネル坑口付近
----	-----------------------

実施状況	
------	---