※本資料に掲載の数値等は速報値です。
今後の精査等により変更をする場合があります。

R6年7月24～26日

子吉川　出水概要


令和6年7月

国土交通省　東北地方整備局


秋田河川国道事務所

令和6年7月25日からの大雨による出水の概要


- 秋田県では、7月24日より、前線や暖かく湿った空気の影響により、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となった。
- 子吉川水系の雨量観測所において3箇所で既往最高雨量（24時間）を観測した。
- 子吉川水系支川石沢川の東由利雨量観測所では、1時間に60㎜を超える強い雨となり、大清水雨量観測所における総雨量は559㎜となった。



子吉川位置図



※統一河川情報システムより
（24日～25日塁加雨雲レーダー）




【雨量観測所（24時間雨量）】


観測所名	本荘	矢島	小栗山	赤田	山内	東由利	田代	冬師	大清水
読み	ほんじょう	やしま	おぐりやま	あかた	やまうち	ひがしゆり	たしろ	とうし	おおしみず
水系名	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川
河川名	子吉川	子吉川	芋川	芋川	石沢川	石沢川	石沢川	鮎川	下玉田川
位置	由利本荘市下大野	由利本荘市矢島町元町字新町	由利本荘市小栗山字三又木	由利本荘市赤田字坂ノ下	由利本荘市山内字中島	由利本荘市東由利老方字横渡	雄勝郡羽後町田代字天王	にかほ市冬師谷地	由利本荘市鳥海町百宅字奥山
既往最高	2021(R3) 7.12	1894(M27) 8.24	2024(R6) 7.9	2024(R6) 7.9	1975(S50) 8.6	1998(H10) 8.7	2011(H23) 6.24	2011(H23) 6.24	2005(H17) 6.27
	228㎜	224.5㎜	209㎜	151㎜	143㎜	118㎜	128㎜	208㎜	382㎜
R6.7.25洪水	2024/07/24 15:00	2024/07/24 16:00	2024/07/25 01:00	2024/07/24 16:00	2024/07/24 14:00	2024/07/24 14:00	2024/07/24 17:00	2024/07/24 16:00	2024/07/24 13:00
	105㎜	195㎜	97㎜	101㎜	201㎜	246㎜	215㎜	199㎜	323㎜
	–	–	–	–	既往１位	既往１位	既往１位	–	–
総降雨量（㎜）	131㎜	233㎜	145㎜	133㎜	217㎜	281㎜	263㎜	233㎜	559㎜
時間雨量最大	22㎜	37㎜	30㎜	23㎜	48㎜	61㎜	37㎜	33㎜	42㎜

令和6年7月25日からの大雨による出水の概要

- 子吉川水系の水位観測所において5箇所で既往最高水位を観測した。



水位ハイドローハイエト（石沢川：**鮎瀬水位観測所**）




【既往最高水位と令和6年7月25日最高水位の比較】


観測所名	矢島	吉沢	明法	宮内	二十六木橋	由利橋	山内	鮎瀬	小川
読み	やしま	よしざわ	みょうほう	みやうち	とどろきばし	ゆりばし	やまうち	あゆせ	こがわ
水系名	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川
河川名	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	石沢川	石沢川	笹子川
計画高水位	-	4.863m	5.750m	8.367m	6.395m	4.794m	-	5.789m	-
既往最高	2011/06/24 11:00	2011/6/24 12:00	2011/6/24 13:00	2011/6/24 12:00	2011/6/24 13:00	1980/4/7 1:00	2011/6/24 10:00	2011/6/24 11:00	1987/8/17 17:00
	6.3m	4.56m	5.91m	9.05m	6.86m	4.68m	4.84m	6.41m	4.49m
R6.7.25洪水	2024/07/25 16:10	2024/7/25 17:10	2024/7/25 17:40	2024/7/25 19:20	2024/7/25 19:50	2024/7/25 20:20	2024/7/24 23:20	2024/7/25 0:50	2024/7/25 11:20
	6.95m	4.82m	6.33m	8.86m	6.07m	3.86m	6.08m	6.42m	4.22m
	既往１位	既往１位	既往１位	既往２位	既往３位	既往４位	既往１位	既往１位	既往２位

令和6年7月25日からの大雨による出水の概要

水位ハイドローハイエト（子吉川：**明法水位観測所**）



水位ハイドローハイエト（子吉川：**二十六木橋水位観測所**）



【既往最高水位と令和6年7月25日最高水位の比較】

観測所名	矢島	吉沢	明法	宮内	二十六木橋	由利橋	山内	鮎瀬	小川
読み	やしま	よしざわ	みょうほう	みやうち	とどろきばし	ゆりばし	やまうち	あゆせ	こがわ
水系名	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川
河川名	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	子吉川	石沢川	石沢川	笹子川
計画高水位	-	4.863m	5.750m	8.367m	6.395m	4.794m	-	5.789m	-
既往最高	2011/06/24 11:00	2011/6/24 12:00	2011/6/24 13:00	2011/6/24 12:00	2011/6/24 13:00	1980/4/7 1:00	2011/6/24 10:00	2011/6/24 11:00	1987/8/17 17:00
	6.3m	4.56m	5.91m	9.05m	6.86m	4.68m	4.84m	6.41m	4.49m
R6.7.25洪水	2024/07/25 16:10	2024/7/25 17:10	2024/7/25 17:40	2024/7/25 19:20	2024/7/25 19:50	2024/7/25 20:20	2024/7/24 23:20	2024/7/25 0:50	2024/7/25 11:20
	6.95m	4.82m	6.33m	8.86m	6.07m	3.86m	6.08m	6.42m	4.22m
	既往１位	既往１位	既往１位	既往２位	既往３位	既往４位	既往１位	既往１位	既往２位

子吉川水系子吉川・石沢川（秋田県）被災箇所位置図

令和6年7月25日出水

※8月8日16:00現在

【越水】
10箇所
【施設被害】
堤防決壊　2箇所
法崩れ　8箇所
護岸損傷等6箇所

【決壊】由利本荘市鮎瀬字鮎瀬下 地先
石沢川左岸1.0k（L=60.0m）





緊急災
7/25　10:00着手
8/2　16:00仮堤防完了

【決壊】由利本荘市荒町字向中島下 地先
子吉川右岸10.4k（L=70.0m）





緊急災
7/26　16:00着手
8/4　15:00仮堤防完了

【法崩れ（川裏）】由利本荘市鮎瀬字妻屋下 地先
石沢川左岸0.8k（L=50m）

【法崩れ（川裏）】由利本荘市鮎瀬字鮎瀬下 地先
石沢川左岸1.0k（L=20m）

【法崩れ（川表）】由利本荘市鳥川字仲新田 地先
石沢川左岸2.2k（L=1.5m）

【法崩れ（川表）】由利本荘市鮎瀬字妻屋下 地先
石沢川左岸0.0k（L=3.0m）

【決壊】由利本荘市鮎瀬字鮎瀬下 地先
石沢川左岸1.0k（L=60.0m）

【法崩れ（川裏）】由利本荘市万願寺字堀切 地先
子吉川右岸11.6k（L=15m）

【河岸崩落】由利本荘市鮎瀬字鮎瀬下 地先
石沢川左岸0.0k（L=50m）

【越水】由利本荘市鮎瀬字妻屋下 地先
右岸12.4k（L=1,100m）

【越水】由利本荘市玉の池字茨野 地先
右岸11.0k（L=調査中）

【決壊】由利本荘市荒町字向中島下 地先
右岸10.4k（L=70.0m）

【法崩れ（川表）】由利本荘市鳥沢字鳥沢下 地先
左岸14.8k（L=9.0m）



【護岸損傷】由利本荘市三条字岡本 地先
左岸8.4k（L=200m）



【護岸損傷】由利本荘市玉ノ池字茨野 地先
左岸11.0k（L=150m）



【越水】由利本荘市森子字明法下 地先
左岸15.2k（L=200m）

【越水】由利本荘市森子字明法 地先
左岸16.5k（L=調査中）

【法崩れ（川表）】由利本荘市森子字明法 地先
左岸16.4k（L=4.0m）



【越水】由利本荘市森子字明法下 地先
左岸15.7k（L=調査中）

【越水】由利本荘市森子字八乙女下 地先
左岸17.0k（L=50m）
左岸17.2k（L=50m）

【越水】
右岸19.8k（L=50.0m）

【越水】由利本荘市釜沢字戸沢見 地先
右岸20.0k（L=調査中）

【越水】由利本荘市釜沢字戸沢見 地先
右岸20.2k（L=調査中

【法崩れ（川裏）】由利本荘市前郷字院主下 地先
右岸16.8k（L=10.0m）

【越水】由利本荘市前郷字院主下 地先
右岸16.8k（L=10.0m）



【護岸損傷】由利本荘市前郷字前郷 地先
右岸17.2k（L=184m）

【護岸損傷】由利本荘市川西字神田 地先
左岸18.0k（L=47m）



【護岸損傷】由利本荘市森子字八乙女下 地先
左岸16.6k（L=122m）



鮎瀬
二十六木橋
由利橋
宮内
明法
吉沢
子吉川
石沢川

秋田県 由利本荘市

×は、石沢川〔秋田県管理区間〕決壊箇所　C＝5箇所

