記者発表資料

平 成 20 年 11 月 26 日
北上川下流河川事務所

平成２０年８月２４日低気圧に伴う降雨によって

河川管理施設災害等で約４．４億円を採択

～吉田川において被災施設復旧実施～

■出水概要

平成２０年８月２４日にかけて、東北地方を通過した低気圧の影響で、吉田川上流の大和町嘉太神などで**大雨**となり、洪水により**河岸崩落などの被災**が発生しました。

北上川下流河川事務所では、被災を受けた箇所について**再度災害の防止**のため、復旧事業を行うために、**直轄河川災害復旧事業及び直轄河川災害関連緊急事業を申請**しておりました。

１１月１１日付けで財務当局より大郷町３箇所、大和町１箇所の計４箇所について約４．４億円が採択されました。

今後、**早急に被災箇所の復旧事業**を進めてまいります。

※直轄河川災害復旧事業(以下、「災害」)とは、
国土交通省が直轄で管理する河川の区間内などにおいて、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然現象により被災した施設を、原形に復旧するものです。

※直轄河川災害関連緊急事業（以下、「関連」）とは、
前述の災害復旧事業は、原形に復旧することを目的としていますが、被災箇所の単独復旧では復旧の効果が十分ではなく、場合によっては再度災害が繰り返される恐れがある箇所について、災害復旧の効果を発現させるために、近接の一定区間の河川事業を緊急的に実施するものです。

■災害採択箇所

県名	市町村名	河川名	箇所数	被災内容	主な復旧内容	備考
宮城県	大郷町中村	吉田川	１箇所	河岸崩落	護岸設置　約156m	災害
	大郷町粕川	吉田川	１箇所	土砂堆積	土砂掘削　約9,000m3	関連
	大郷町土橋	吉田川	１箇所	河岸崩落	護岸設置･復旧　約150m	災害
	大和町檜和田	吉田川	１箇所	土砂堆積	土砂掘削 約11,800m3	関連
合計			４箇所			

※【資料－１】平成２０年８月２４日低気圧に伴う降雨における被災位置図
【資料－２】平成２０年８月２４日低気圧に伴う降雨における被災状況及び復旧工法

■発表先

○石巻記者クラブ、古川記者クラブ

○問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
電話０２２５－９５－０１９４（代）
電話０２２５－９５－６５０３（工務第一課直通）
副所長（事業）　庄司　正彦（内線２０４）
工務第一課長　　伊藤　太一（内線３１１）

【資料―1】

平成20年8月24日低気圧に伴う降雨における被災位置図

■災害採択位置図

■災害採択箇所

県名	市町村名	河川名	箇所数	被災内容	主な復旧内容	備考
宮城県	大郷町中村	吉田川	1箇所	河岸崩落	護岸設置　約156m	災害
	大郷町粕川	吉田川	1箇所	土砂堆積	土砂掘削　約9,000m3	関連
	大郷町土橋	吉田川	1箇所	河岸崩落	護岸設置・復旧　約150m	災害
	大和町檜和田	吉田川	1箇所	土砂堆積	土砂掘削　約11,800m3	関連
合計			4箇所			

【資料－2】

平成20年8月24日低気圧に伴う降雨における被災状況及び復旧工法

★直轄河川災害復旧事業を活用★

被災箇所（宮城県黒川郡大郷町中村付近）

崩落：川の流れなどにより、堤防の表法面の土が削り取られる状態のことです。削られた箇所がどんどん広がると堤防の決壊を引き起こすことがあります。

崩落対策として護岸とブロックを設置し再度災害防止を図ります！



★直轄河川災害関連緊急事業を活用★

また、被災箇所対岸に堆積した土砂を撤去し河川水位上昇の抑制を図ります！