記者発表資料

平成２４年　４月２３日
北上川下流河川事務所

水辺施設の一斉点検結果
～３２施設のうち１６施設で異常個所が見られました～

４月13日～20日にかけて実施しました水辺施設の一斉点検結果をお知らせします。
点検を行った32施設のうち、16施設において何らかの異常が確認されました。異常が確認された全ての施設について、ゴールデンウィーク前の4月27日までに安全対策（立ち入り規制措置等）を実施します。
（関連は、4月12日に記者発表済み）

この点検は、毎年、ゴールデンウィーク前に行われているものですが、昨年は震災の影響により実施していません。次回点検は夏休み前を予定しています。

■点検後の措置

点検の結果、安全管理上問題があると判断された１６施設については、別紙のとおり改善措置（施設補修や立ち入り規制等）を講じます。

（４月２３日現在の対策状況）
・対策実施済み　１１施設
・対策予定　　５施設（４月２７日までには対策実施）

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）
技術副所長　佐藤（さとう）　伸吾（しんご）（内線２０５）
管理課長　畑山（はたやま）　作栄（さくえい）（内線３３１）

北上川下流河川事務所管内
（北上川水系・鳴瀬川水系）点検施設位置図

■点検実施施設数
北上川水系　計20施設
鳴瀬川水系　計12施設
合計32施設

■異常発見施設数
北上川水系　計12施設
鳴瀬川水系　計　4施設
合計16施設

■対策済施設数（4月23日現在）
北上川水系　計10施設
鳴瀬川水系　計　1施設
合計11施設

■対策予定設数（4月23日現在）
北上川水系　計　2施設
鳴瀬川水系　計　3施設
合計　5施設



凡 例（4月23日現在）

異常なし施設	
対策実施済施設	
対策予定施設	赤文字
東北地方太平洋沖地震の影響により点検を見合わせた施設	

■北上川下流河川事務所管内の点検実施結果一覧

事務所名	河川名	出張所名	点検箇所	点検施設等	震災の影響	点検実施日	点検結果	対策実施日 （対策予定日）	対策内容 黒字：対策済 赤字：対策予定	写真番号	点検者等
北上川下流河川事務所	北上川		北上川河口	水面	－	4月19日	異常なし	－	－		河川管理者
管理課(0225-94-9852)			きたかみさくら公園	水面、低水護岸、散策路	津波により流失	－	－	－	－		（河川管理者、石巻市）
		飯野川	月浜第二水門付近船着場	船着場	津波により流失	－	－	－	－		（河川管理者、石巻市）
大崎出張所			月浜水辺プラザ	船着場、散策路	津波により流失	－	－	－	－		（河川管理者、石巻市）
(0229-22-0336)			河北総合センター前船着場	船着場	－	4月19日	船着場地盤沈下	（4月27日）	注意看板設置 侵入防止柵設置	④	河川管理者、石巻市
			柳津船着場	水面、低水護岸、水制工、階段	地震により損傷	4月17日	①船着場沈下 ②階段一部腐食	①対策済 ②4月18日	①注意看板設置 ①侵入防止柵設置 ②注意看板設置		河川管理者、登米市
鹿島台出張所			登米船着場	水面、低水護岸、水制工、階段	－	4月17日	階段一部腐食	対策済	使用禁止看板設置		河川管理者、登米市
(0229-56-2617)		米谷	米谷親水公園	水面、低水護岸、河川敷	地震により損傷	4月17日	①注意看板劣化 ②侵入防止柵損傷 ③遊具・ベンチ一部腐食	4月18日	①注意看板補修 ②侵入防止柵補修 ③注意看板設置		河川管理者、登米市
			中田船着場	水面、低水護岸、水制工	－	4月17日	①侵入防止策損傷 ②注意看板劣化	4月18日	①侵入防止柵設置 ②注意看板再設置	①	河川管理者、登米市
飯野川出張所			冠木船着場	水面、低水護岸、水制工	－	4月17日	異常なし	－	－		河川管理者、登米市
(0225-62-3102)	旧北上川		旧北上川河口部	水面、導流堤	－	4月20日	異常なし	－	－		河川管理者
			住吉公園・中瀬地区水辺ﾌﾟﾗｻﾞ	水面、船着場	津波により損傷	4月13日	転落防止柵損傷	対策済	転落防止柵設置		河川管理者、石巻市
米谷出張所		涌谷	水押地区親水河岸 （音の広場）	水面、低水護岸	－	4月20日	異常なし	－	－		河川管理者、石巻市
(0220-42-2154)			北上川運河交流館	水面、低水護岸、船着場	地震及び津波による損傷	4月13日	船着場沈下	対策済	侵入防止柵設置	②	河川管理者、石巻市
			石巻市曽波神公園	水面、水位観測所	－	4月20日	異常なし	－	－		河川管理者、石巻市
涌谷出張所			和渕地区水辺の楽校	低水護岸、船着場	－	4月17日	侵入防止柵損傷	4月17日	侵入防止柵補修		河川管理者、石巻市
(0229-42-2317)			植立山公園船着場	船着場	－	4月19日	船着場ﾃﾞｯｷﾌﾞﾛｯｸ敷の沈下（段差発生）	4月20日	注意看板設置 侵入防止柵設置	③	河川管理者、石巻市
		飯野川	豊里地区水辺の楽校	船着場、テラス護岸	－	4月19日	船着場段差	4月19日	注意看板設置 船着場利用制限		河川管理者、登米市
鳴瀬出張所			分流堰歴史公園	脇谷閘門、鴇波洗堰、船着場	－	4月19日	①転落防止柵一部不備あり ②船着場スロープ段差	（4月27日）	①単管パイプ設置 ②侵入防止柵設置		河川管理者 登米市、石巻市
(022-354-3101)	江合川	大崎	牛飼水辺公園	公園全般	－	4月17日	手すりボルト緩み	4月20日	ボルト増し締め		河川管理者、美里町 利用団体
			江合川河川公園	公園全般	－	4月18日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
		涌谷	江合川河川公園	公園全般	－	4月20日	異常なし	－	－		河川管理者
	新江合川	大崎	水辺プラザ(李埣福沼地区)	施設等	－	4月18日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
	鳴瀬川		鳴瀬川河口	水面、低水護岸、特殊堤	－	4月13日	坂路に陥没あり	4月20日	砕石敷均し		河川管理者、東松島市
		鳴瀬	鳴瀬大橋上流部 （河川敷）	河川敷、階段護岸	－	4月13日	異常なし	－	－		河川管理者、東松島市
			小野橋歩道橋下流部 （河川敷）	低水護岸	－	4月13日	高水敷に一部陥没あり	（4月25日）	土砂敷均し	⑤	河川管理者、東松島市
		鹿島台	木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	－	4月19日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
			感恩橋付近親水公園	河川敷	－	4月19日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
			鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	－	4月19日	沈下による一部段差	（4月26日）	注意看板設置 侵入防止柵設置		河川管理者、大崎市
			下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	－	4月19日	注意看板劣化	（4月26日）	注意看板補修		河川管理者、大崎市 下伊場野小学校関係者
		大崎	緑地及び運動場広場(師山)	公園全般	－	4月18日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
			防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	－	4月19日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
			三本木河川敷運動場	公園全般	－	4月19日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
			三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	－	4月19日	異常なし	－	－		河川管理者、大崎市
	吉田川	鳴瀬	吉田川河川公園 （河川敷）	河川敷	－	4月17日	異常なし	－	－		河川管理者、大和町

■凡例

異常発見し対策済

異常発見し対策予定　赤文字

■点検実施箇所

全体箇所数	計35施設
（うち震災の影響箇所	計 7施設）
点検箇所数	計32施設

■点検実施結果

異常なし	計16施設
異常発見	計16施設
点検箇所数	計32施設

※異常が発見された16施設において4月23日現在で対策完了は11施設
※残る5施設についてはゴールデンウィーク前（4月27日）までに対策予定

水辺施設の異常～対策状況

①中田船着場【4月18日対策実施】

②北上運河交流館【箇所の確認】

③植立山公園舟着場【4月20日対策実施】

④河北総合センター前船着場【4月27日対策予定】

⑤小野橋歩道橋下流部【4月25日対策予定】