記者発表資料

平成２６年　７月１８日
北上川下流河川事務所

がんばろう！東北

夏休み前の『親水施設の一斉点検』結果

７月９日（水）～１５日（火）にかけて実施した、親水施設の一斉点検の結果をお知らせします。

今回の点検は、夏休みを迎えるにあたり、多くの方々が親水施設を安全に利用していただけるように実施したものです。

その結果、**新たに2施設において異常が確認**されましたが、**7月16日に対応を完了**しました。

※　夏休み前の親水施設の一斉点検の実施については、７月８日に記者発表を行っています。

■点検実施日：７月９日（水）～７月１５日（火）

■点検施設数：３２施設。施設の位置については、別紙１をご参照下さい。

■点　検　結　果：３２施設の点検結果については、別紙２をご参照下さい。

■点検後の措置：

鳴瀬大橋上流部の護岸階段部分に反りを確認、小野橋歩道橋左岸下流においては階段の利用時に支障となる雑木の繁茂を確認し、それぞれ７月１６日に対応を完了しました。（別紙３）

その他、安全管理上問題があると判断された施設については、立入規制を実施し、利用者への危険の周知に努めています。

利用者の皆様におかれましは、安全には十分にご配慮の上後利用いただきますよう、宜しくお願いします。

なお、河川管理施設については、今後、問題箇所を是正（修繕等）を実施し、一日も早く出来るように整備します。

北上川下流河川事務所記者発表資料は、ホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【　http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//　】

※発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、
石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）
技術副所長　佐藤（さとう）　正明（まさあき）（内線２０５）
管理課長　大平（おおだいら）　知秀（ともひで）（内線３３１）

北上川下流河川事務所管内　親水施設位置図（安全利用点検実施箇所）

■全体箇所数

北上川水系　計23箇所　鳴瀬川水系　計12箇所

合計35箇所

■今回点検を実施した箇所

北上川水系　計20箇所

鳴瀬川水系　計12箇所

合計　32箇所

■一部立入規制している箇所

北上川水系　計10箇所

鳴瀬川水系　計2箇所

合計　12箇所

■震災の影響により施設が流出（損壊）した箇所

北上川水系　計3箇所

鳴瀬川水系　計0箇所

合計　3箇所



【別紙1】

【別紙2】

北上川下流河川事務所管内（北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川）点検結果一覧表

河川・ダム名	点検日	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	措置（予定）日	規制した箇所	点検者
北上川	7月14日	北上川河口	水面	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
	7月15日	河北総合センター前船着場	船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者
		柳津船着場	水面・船着場・水制工	異常なし	－	－		
		登米船着場	水面・船着場・四阿	異常なし	－	－		
		米谷親水公園	水面・公園全般・船着場	ベンチ腐食	看板による注意喚起	従来より対応済み	○	
		中田漕艇施設	水面・漕艇施設	異常なし	－	－		
		冠木河川公園	水面・公園全般	急激な深み	立入規制	従来より対応済み	○	
旧北上川	7月14日	旧北上川河口部	水面・導流堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	河川管理者
		住吉公園・中瀬地区水辺プラザ	水面・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者・占用者
		水押地区親水河岸（音の広場）	水面・低水護岸	異常なし	－	－		
		北上川運河交流館	水面・低水護岸・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
		石巻市曽波神公園	水面・水位観測所	異常なし	－	－		
	7月11日	和渕地区水辺の楽校	低水護岸・船着場	異常なし	―	―		
	7月15日	植立山公園船着場	船着場	手すり破損	立入規制	従来より対応済み	○	
		豊里地区水辺の楽校	船着場・テラス護岸	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
		分流堰歴史公園	脇谷閘門・鴇波洗堰・船着場	地盤沈下（従来より）	立入規制	従来より対応済み	○	
江合川	7月9日	牛飼水辺公園	公園全般	異常なし	－	－		河川管理者・占用者
		江合川河川公園（大崎）	公園全般	異常なし	－	－		
	7月11日	江合川河川公園（涌谷）	公園全般	異常なし	－	－		
新江合川	7月9日	水辺プラザ（李埣福沼地区）	施設等	異常なし	－	－		
鳴瀬川	7月14日	鳴瀬川河口	水面・低水護岸・特殊堤	河口部工事中	工事中	従来より対応済み	○	
		鳴瀬大橋上流部（河川敷）	河川敷・階段護岸	階段護岸損傷	対応済み	7月16日	※	
		小野橋歩道橋下流部（河川敷）	低水護岸	階段部雑木繁茂	対応済み	7月16日		
		木間塚大橋付近白鳥公園	水面・水辺	異常なし	－	－		
		感恩橋付近親水公園	河川敷	異常なし	－	－		
		鳴瀬川中流堰船着場	水面・水辺	吸い出しによる穴	立入規制	従来より対応済み	○	河川管理者
	7月15日	下伊場野地区水辺の楽校	水面・水辺・河川敷	異常なし	－	－		河川管理者・占用者
	7月9日	新江合川緑地公園	公園全般	異常なし	－	－		
	7月15日	防災ステーション及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	－	－		
		三本木河川敷運動場	公園全般	異常なし	－	－		
		三本木桜づつみ及び河川公園敷地	公園全般	異常なし	－	－		
吉田川	7月14日	吉田川河川公園（河川敷）	河川敷	異常なし	－	－		

※異常が見つかり対応を完了した箇所

◎：今回の点検で新たに規制した箇所

（今回の点検ではありませんでした。）

○：従来より一部規制している箇所

『親水施設の一斉点検』 異常個所対応状況

施設名：鳴瀬大橋上流部

異常個所：
階段部分のビスが取れたことにより反りが発生し、
階段利用時に支障となっていました。

対応状況：
7月16日に、ビスにより再度固定し、
安全に利用できるように対応しました。

施設名：小野橋歩道橋左岸下流

異常個所：
階段護岸脇に雑木が繁茂しており、
階段を利用する際に支障となっていました。

対応状況：
7月16日に、雑木を伐採し、
円滑な利用ができるように対応しました。

【別紙3】