記者発表資料

平成２７年　６月１６日
国土交通省東北地方整備局
北上川下流河川事務所

がんばろう！東北

堤防の徒歩による点検結果について
～堤防機能に影響を与えるような損傷は無し～

４月13日から5月7日にかけて、当事務所が管理する5河川、延長約340kmの堤防を徒歩により目視点検を実施しました。
○目視点検の結果、新たに212箇所の異状・変状を確認しましたが、堤防機能に影響を与えるような損傷箇所はありませんでした。
○応急対策が必要な1箇所については補修済みですが、軽微な異状・変状箇所については、順次補修等の措置または、経過観察していきます。

※点検実施予定は4／9に記者発表済み（タイトル：約340kmを徒歩で点検します）

国土交通省北上川下流河川事務所が管理する河川は、北上川（宮城県内）、旧北上川、江合川、鳴瀬川、吉田川の５河川、管理総延長 210.5km です。

■点検方法及び期間

４月13日（月）から5月7日（木）までの間、職員2人と河川維持工事の委託建設業者2人、防災エキスパートが約10km ずつ徒歩で目視により堤防を点検しました。

参加人数は延べ142人でした。

※防災エキスパートとは・・・

防災の技術や知識や経験を有する方々の呼称です。

災害時に公共土木施設、地すべり等の被災状況把握や地域の災害対策活動にボランティアで参加しています。

その方々が、より迅速かつ効果的な復旧活動を実施できるように「防災エキスパート制度」が平成８年度に創設されました。

■点検結果

新たに確認された異状・変状箇所の内訳（詳細は別添資料参照）

堤防法面の変状（法崩れ等）	127箇所（60%）
堤防天端の損傷	45箇所（21%）
護岸の損傷	9箇所（ 4%）
構造物の損傷	23箇所（11%）
その他	8箇所（ 4%）
合計	212箇所

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話　０２２５－９５－０１９４（代表）
技術副所長　佐藤（さとう）　正明（まさあき）　（内線２０５）
管理課長　大平（おおだいら）　知秀（ともひで）　（内線３３１）



※応急対策が必要な１箇所については、補修済み

※211 箇所については、順次補修等の措置または経過観察





排水機場配水管脇の空洞

空洞箇所への土のう充填