国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所
平成２３年　３月　１３日　１０時４５分発表

【防災情報】青森河川国道事務所　地震災害情報（第21報）

３月１１日１４時４６分頃に三陸沖を震源とする地震が発生し、青森河川国道事務所管内では震度5強を観測、１５時１４分には大津波警報が発令されたことから災害対策支部（非常体制）に移行し、管内の河川・道路の巡回を実施していましたが、３月１３日７時３０分に青森県太平洋沿岸が津波注意報に切り替えとなったこと及び河川巡視の結果、大きな被災が発見されなかったことから、３月１３日１０時３０分に災害対策支部（警戒体制）に移行しました。
引き続き、河川及び道路の情報に十分ご注意ください。

１．地震の概要

震源：三陸沖　　震源深さ：約２４km
規模：Ｍ８．８
震度：青森県三八上北　震度５強
　　青森県津軽北部、青森県津軽南部、青森県下北　震度４

【３月１１日２０時３７分】　震源：岩手県沖　　震源深さ：約３０km　規模：Ｍ６．４
震度：青森県津軽北部、青森県三八上北、青森県下北　震度４

【３月１２日４時４７分】震源：秋田県沖　　震源深さ：約１０km　規模：Ｍ６．４
震度：青森県津軽北部、青森県津軽南部　震度４

【３月１２日２３時４３分】　震源：岩手県沖　　震源深さ：約３０km　規模：Ｍ６．１
震度：青森県東北町　震度４

２．注意報、警報

平成23年3月11日14時49分　津波警報（青森県太平洋沿岸）、津波注意報（青森県日本海沿岸）
平成23年3月11日15時14分　大津波警報（青森県太平洋沿岸）、津波警報（青森県日本海沿岸）
平成23年3月11日16時08分　大津波警報（青森県太平洋沿岸）（青森県日本海沿岸）
平成23年3月12日13時50分　津波注意報に切り替え（青森県日本海沿岸）
平成23年3月12日20時20分　津波警報に切り替え（青森県太平洋沿岸）
平成23年3月12日20時20分　津波注意報解除　（青森県日本海沿岸、陸奥湾）
平成23年3月13日　7時30分　津波注意報に切り替え（青森県太平洋沿岸）

３．体制

河川の体制	警戒体制（平成２３年３月１１日	１４時４６分）
河川の体制	非常体制（平成２３年３月１１日	１５時１４分）
河川の体制	警戒体制（平成２３年３月１３日	１０時３０分）
道路の体制	警戒体制（平成２３年３月１１日	１４時５０分）
道路の体制	非常体制（平成２３年３月１１日	１５時１４分）
道路の体制	警戒体制（平成２３年３月１３日	８時３０分）

４．河川巡視状況　平成２３年３月１３日

岩木川河川巡視（９時２１分現在）
・河口部付近：異常なし
・上流部（板柳町～弘前市）：異常なし
・下流部（河口部付近以外）：異常なし
・支　川（浅瀬石川、平川）：異常なし

馬淵川河川巡視（１０時３０分現在）
・巡視（一次点検）終了。被害状況は、別紙－１のとおり
・馬淵大堰については、詳細点検を実施中

５．道路巡回状況（平成２３年３月１３日　０時５０分現在）

津軽自動車道		：異常なし
国道４号	管内全線	：異常なし
国道７号	管内全線	：異常なし
国道４５号	岩手県境～十和田市洞内	：異常なし
国道１０４号	下長交差点～南部町剣吉	：異常なし
八戸南環状道路・八戸南道路		：異常なし

６．その他

河川及び道路の情報は、インターネット上でも見ることが出来ます。

青森河川国道事務所　http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/disaster/disdoc.htm

〈発表記者会：青森県政記者会・建設関係専門紙・津軽新報社〉

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　青森河川国道事務所

青森市中央三丁目２０－３８

TEL０１７－７３４－４５２１（直通）

河川関係	副　所　長	荒木　勝彦	（内線２０４）
	調査第一課長	福田　　修	（内線３５１）
道路関係	副　所　長	永井　浩泰	（内線２０５）
	道路管理第一課長	齋藤　好広	（内線４３１）

馬淵川被災箇所一覧

別紙-1

※修正・追加箇所は下線

3月　13日　10時30分現在

番	水系名	河川名	左右岸	位置	施設名	被　災　状　況	対　応　状　況
1	馬淵川	馬淵川	右岸	0.0K	堤防坂路	川裏坂路損傷	
2	馬淵川	馬淵川	右岸	2.6K	馬淵大堰	馬淵大堰魚道転落防止柵破損	
3	馬淵川	馬淵川	左岸	0.0K	堤防	川表法面洗掘	詳細調査中
4	馬淵川	馬淵川	左岸	0.2K	堤防	川裏法面損傷(2.0m×1.5m)	
5	馬淵川	馬淵川	右岸	5.2K+090m	堤防	天端クラック2箇所 (クラック幅2cm 、長さL=12.5m L=17.0m)	

馬淵川被災箇所位置図