記者発表資料

平成２１年７月１７日
岩手河川国道事務所
胆沢ダム工事事務所
北上川ダム統合管理事務所

夏休み直前!!　水辺の施設点検を実施
～　安全利用点検の結果　～

岩手県内における国土交通省管内水辺の施設８２箇所の点検を７月８日～１６日に実施した結果、施設に損傷等の問題がある１６箇所について、直ちに補修等の処置や立ち入り禁止等の応急的な処置を行っております。

特に、四十四田ダム下流の護岸補修については、ギネス記録申請を目指すゴムボート川下り大会を控えていることから、現在補修作業を急いでおり、７月２４日までに補修を完了する予定です。

その他、７７箇所については問題ありませんでした。

なお、河川水辺の利用にあたっては、十分注意するようお願いします。

１．点検趣旨

河川等においては、従来から巡視や施設点検を実施してきたところですが、一般の利用者の増加や利用を前提とした施設整備を進めていることを踏まえ、利用者の自己責任による安全確保を心がけていただくことと併せて、施設の安全利用に資することを目的として、安全利用点検を実施しました。

なお、河川等はもともと危険性を内包しているため、利用に伴う危険は、本来利用者自らの責任により回避されるよう努めていただくことが必要となります。

２．点検対象

点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（石淵ダム・田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設にあたっては、

①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。

②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設にあたっては、

①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を設置した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設にあたっては、

④水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域。

⑤水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域ではないが、水辺に親しむ利用等が予想される区域。

なお、今回の点検は、山奥や天然河岸、中州、流水部などの自然区域及び立入禁止区域の点検は、対象としておりません。

３．点検結果

安全利用点検は大勢の人が集まりやすい夏休みの前に実施しましたので、点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所※	立ち入り禁止等の応急的な措置を施した箇所※	利用者の自己責任において通常の利用が可能な場所
河　川	３０	５	２	２８
砂　防	４	０	０	４
ダム統管	４５	１０	４	４１
胆沢ダム	４	１	０	４

※：７月１７日現在作業中もしくは作業準備中であり、７月２４日まで措置予定箇所も含みます。

・点検結果の立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。

・上記の立ち入り禁止等の応急的な処置を施した箇所の水辺の施設等の利用にあたっては、十分ご注意願います。

４．点検後の措置及び今後の対応

利用者に対する重大な危険又は支障があると認められた場合は、立入規制等を含む応急的な措置を施し利用者への危険の周知に努め、さらに詳細な点検を実施し必要な対策について検討を実施します。

なお、ダム湖については、御所ダムを除き本点検により湖面部分の点検を完了しており、異常が無いことを確認しております。

※：御所ダムについては、雨天により延期しており７月２２日に実施予定です。

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ〉

問い合わせ先

【河川・砂防】国土交通省岩手河川国道事務所

【河川】　河川管理課長　山田光雄　（直通：019-624-3281）

【砂防】　工務第一課長　奥山吉徳　（直通：019-624-3198）

【ダム】　国土交通省胆沢ダム工事事務所（℡:0197-46-4711）

工務課長　佐々木健一（内 311）

国土交通省北上川ダム統合管理事務所（℡:019-643-7971）

管理第一課長　砂子勉（内 331）

【河川・砂防】

河川名等	点検箇所	点検結果	点検実施日
中津川	河川公園（中の橋下流）	・木杭柵護岸の上部が腐食している箇所有り。 （7/17現在作業準備中。7/24までに除去予定） ・河床から鉄筋が露出している箇所有り。 （7/17現在作業準備中。7/24までに切断予定） ・河岸洗掘されている箇所あり。 （7/17現在作業準備中。7/24までに立入禁止措置及び注意看板設置予定）	7月16日
北上川	盛岡水辺プラザ（合流点付近）	・異常なし	7月16日
	河川公園（南大橋付近）	・異常なし	7月16日
	盛岡水辺プラザ（都南大橋付近）	・異常なし	7月16日
	運動公園（紫波橋付近）	・異常なし	7月16日
	石鳥谷水辺プラザ	・手すりの固定ナットが紛失している箇所有り。 (7/17現在作業準備中。7/24までに固定予定)	7月16日
	北上水辺プラザ	・異常なし	7月8日
	花巻市水辺プラザ	・異常なし	7月8日
	河川公園（朝日橋付近）	・異常なし	7月8日
	花巻南大橋付近船着場	・異常なし	7月8日
	低水護岸（珊瑚橋下流右岸）	・木製階段の一部が腐食していたため、バリケードにて立ち入りを規制。（７月中に補修予定）	7月8日
	水沢水辺プラザ	・異常なし	7月13日
	河川公園（藤橋下流）	・異常なし	7月13日
	河川公園（大曲橋上流）	・異常なし	7月13日
	下曲田船着場	・異常なし	7月8日
	町裏護岸船着場	・異常なし	7月8日
	如来地地区護岸船着場	・異常なし	7月8日
	川崎水辺プラザ	・異常なし	7月8日
	狐禅寺親水護岸	・異常なし	7月8日
	和田護岸船着場	・異常なし	7月9日
	平泉水辺プラザ	・異常なし	7月9日
猿ヶ石川	町井水辺プラザ	・異常なし	7月8日
	南成島水辺プラザ	・異常なし	7月8日
広瀬川	水辺の楽校（桜木橋上流）	・異常なし	7月13日
磐井川	狐禅寺船着場	・異常なし	7月8日
	河川公園（磐井橋付近）	・異常なし	7月9日
	脇田郷護岸	・異常なし	7月9日
	一関水辺プラザ	・異常なし	7月9日
八幡平山系（砂防）	松川第１砂防えん堤	・異常なし	7月15日
	西根床固工群	・異常なし	7月15日
	葛根田第１砂防えん堤	・異常なし	7月15日
	橋場安栖沢床固	・異常なし	7月15日

※漂流物除去等の軽微な処置については省略しております。

中津川河川公園（中の橋下流）での点検状況





中津川河川公園（中の橋下流）での
木柵護岸腐食状況
7月24日までに除去予定



中津川河川公園（中の橋下流）での
河床からの鉄筋露出状況
7月24日までに切断予定



中津川河川公園（中の橋下流）での河岸洗堀状況
7月24日までに立入禁止措置及び注意看板設置予定





低水護岸（珊瑚橋下流右岸）での
木製階段腐食状況とバリケードによる
立ち入り規制措置状況
7月中に補修予定

【ダム】

ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
石淵ダム	ダムサイト地区	・ダム下流管理橋 橋を渡った先が工事区域となっている為、工事区域への立入り禁止の注意看板設置とチェーンによる封鎖を行った。 ・ダム下流左岸散策路 地震により隆起した箇所の注意看板設置と工事区域への立入り禁止措置を行った。 ・ダム上流管理橋 一部段差が生じていた箇所への応急措置を行った。	7月8日
田瀬ダム	ダムサイト	・異常なし	7月10日
	柏木平地区	・倒れていた不法投棄禁止啓蒙看板を再度設置した。 ・ボートトレーラへの車止めがなされていなかった。 （占用者により7月17日までに対応予定）	7月10日
	向田瀬地区	・のぼり旗の結束が弛んでいる箇所があった。 （占用者により7月17日までに対応予定）	7月10日
	白土地区	・異常なし	7月10日
	横峰地区	つり公園、ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場、ふれあいﾗﾝﾄﾞ ・異常なし	7月10日
	ダム湖面	・異常なし	7月8日
湯田ダム	杉名畑地区	・坂路上へ土砂が堆積していた為撤去した。	7月8日
	錦秋湖大石公園	・異常なし	7月8日
	錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	7月8日
	湯本湖岸公園	・転落防止柵の一部が破損していた為、立入り禁止措置と注意看板の設置を行った。	7月8日
	川尻公園	・異常なし	7月8日
	廻戸釣り堀公園	・異常なし	7月8日
	ダム湖面	・異常なし	7月14日
四十四田ダム	ダムサイト	・ゴムボート川下りスタート地点の護岸が損傷し鉄線が飛び出てていたり、洗掘により足場が不安定となっている。（現在補修作業中であり、24日までに完了予定）	7月8日
	柳平水辺公園	・散策路利用の際に支障となる折れた枝や繁茂した枝の撤去を行った。 ・貯水池への階段のボルトが弛んでいる箇所があり締め直しを行った。	7月8日
	松園水辺公園	・異常なし	7月8日
	ダム湖面	・異常なし	7月9日
御所ダム	御所湖管理所	・異常なし	7月9日
	尾入野湿性植物園	・遊歩道の踏み板が一部沈み込み躓く危険性がある。 （占用者において、7/17までに対応予定）	7月9日
	塩ヶ森水辺園地	・遊歩道の階段へ設置している滑り止めタイルがぐらついている箇所がある。 （占用者において、7/17までに対応予定）	7月9日
	下久保桜並木	・水路への転落防止柵が傾いていたため是正した。	7月9日
	御所湖大橋北園地	・異常なし	7月9日
	乗り物広場	・異常なし	7月9日
	ファミリーランド	・異常なし	7月9日
	御所大橋運動場	・異常なし	7月9日
	県営漕艇場 （除園地）	・異常なし	7月9日
	南園地	・異常なし	7月9日
	ダム湖面	・雨天のため延期	後日実施
胆沢ダム	胆沢ダム学習館	・異常なし	7月8日
	胆沢ダム学習館周辺	・異常なし	7月8日
	馬留湿地	・異常なし	7月8日
	胆沢ダム左岸展望台	・立入防護柵の接合部に隙間があるため、立ち入りできないよう、セーフティコーンを設置した。	7月8日


四十四田ダム下流の護岸被災箇所
ゴムボート川下り
スタート地点


四十四田ダム下流の護岸補修状況（7/16現在）


湖面からの点検状況：田瀬ダム


向田瀬（ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ）での点検状況：田瀬ダム


塩ヶ森水辺園地（御所ダム）での点検状況


柳平水辺公園（四十四田ダム）階段の
弛んだボルトの締め付け状況


危険箇所への立入り禁止措置：石淵ダム


杉名畑地区（湯田ダム）での処置状況