参考資料

昭和６１年８月５日出水の記録

昭和61年8月5日出水の概要

○昭和61年8月洪水では、吉田川上流域を中心に豪雨となり、支川吉田川落合地点において計画高水位を越えると共に、左岸堤防が4箇所で決壊し大崎市鹿島台に甚大な被害が発生した。
○再度災害防止対策のため、激甚災害対策特別緊急事業を採択し、堤防の整備や河道掘削等を実施し、平成2年に完了した。

昭和61年8月洪水の概要



	鳴瀬川（三本木地点）	吉田川（落合地点）
流域平均2日雨量（mm）	254	289
最大流量（m3/s）	約1,610	約1,190
被害状況	床上浸水：13戸 床下浸水：191戸 氾濫面積：2,662ha	堤防決壊：4箇所 床上浸水：1,123戸 床下浸水：608戸 氾濫面積：6,050ha



雨量の分布は南北方向に変化し、吉田川流域で多くの雨量が発生している。

（昭和61年8月洪水）水位ハイドローハイエト【落合：吉田川（雨量：嘉太神）】



激甚災害対策特別緊急事業

昭和61年8月洪水を受け、吉田川において、激甚災害対策特別緊急事業を採択。
吉田川中流部において、築堤、河道掘削を実施した。



昭和61年8月5日出水の記録

○水防活動

懸命な水防活動

「吉田川洪水の記録」より

昭和61年8月5日出水の記録

「吉田川洪水の記録」より

昭和61年8月5日出水の記録

避難の様子（姥ヶ沢）

「吉田川洪水の記録」より

昭和６１年８月５日出水の記録

ボートで家の様子を見に行く一家（下志田）

「吉田川洪水の記録」より

昭和61年8月5日出水の記録

堤防には、自動車・農機具・家畜などが並んだ（上志田）

「吉田川洪水の記録」より

昭和61年8月5日出水の記録

ゴミ除去作戦（5千人が応援）

「吉田川洪水の記録」より

昭和６１年８月５日出水の記録



昭和61年8月5日出水の記録

支援物資（下志田）

「吉田川洪水の記録」より

昭和61年8月5日出水の記録

○排水作業

排水ポンプ車による排水作業（内浦）

堤防開削による緊急排水（鎌巻）

○復旧作業

「吉田川洪水の記録」より

昭和61年8月5日出水の記録

復興町民大会（1千人が参加）

「吉田川洪水の記録」より