
最上川下流災害復旧事業
～令和6年7月豪雨の治水対策～


酒田河川国道事務所　　令和8年10月末現在

国土交通省

最上川下流 災害復旧事業	R7	R8
大宮地区災害復旧	完成	
狩川地区災害復旧	完成	
榎木下流地区災害復旧	完成	
榎木上流地区災害復旧	完成	
竹田排水機場災害復旧	一部完成 (機械設備等)	→
柏谷沢下流地区災害復旧		→
柏谷沢地区災害復旧	→	
古口地区災害復旧	→	
古口上流地区災害復旧	→	



整備イメージ






被災状況（漏水）



被災状況（竹田排水機場浸水）

整備イメージ





被災状況（河岸浸食）

※現時点での予定であり、今後の事業進捗によって変更となる場合があります。

～問い合わせ～
酒田河川国道事務所　工務第一課　TEL：0234-27-3463

災害復旧状況

国土交通省

大宮地区災害復旧（R7完成）

（酒田市大宮町地内）

施工中（止水矢板打込）



完成後



狩川地区災害復旧（R7完成）

（庄内町狩川地内）

施工中（止水矢板打込）



完成後




災害復旧状況

国土交通省

榎木下流地区災害復旧（R7完成）

（庄内町榎木地内）

施工中（止水矢板打込）




完成後



榎木上流地区災害復旧（R7完成）

（庄内町榎木地内）

施工中（止水矢板打込）



完成後



災害復旧状況

国土交通省

竹田排水機場災害復旧（R7一部完成）※R8は防水壁設置工事を実施中

（酒田竹田地内）

R7実施済

【機械設備】

- ・主ポンプ　オーバーホール（消耗品の部品交換）
- ・減速機　1式　新品に交換
- ・エンジン、クラッチ　1式　新品に交換
- ・操作盤関係　1式　新品に交換

【受変電設備】

- ・非常用発電機　1式　新品に交換
- ・受変電設備　1式　新品に交換

【通信設備】

- ・遠方監視制御設備　1式　新品に交換



排水機場内浸水状況（R6.7）

ポンプ設備等　主な復旧工事の状況



主ポンプ、減速機、原動機等据付状況





主ポンプオーバーホール状況(12月)



非常用発電機設置状況



受変電設備設置状況



通信施設設置状況

災害復旧状況

国土交通省

柏谷沢下流地区災害復旧

（酒田市柏谷沢地区）





柏谷沢地区災害復旧

（酒田市柏谷沢～戸沢村古口地区）






災害復旧状況

国土交通省

古口地区災害復旧

（戸沢村古口地区）





古口上流地区災害復旧

（戸沢村古口地区）

