国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和８年１月16日
東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所
青森県三八県土整備事務所

八戸港八太郎地区（P岸壁）の応急復旧工事完了のお知らせ

12 月 8 日に発生した青森県東方沖を震源とする地震により、八太郎地区４号埠頭岸壁（水深 12m、通称Ｐ岸壁）及び背後用地で、段差やひび割れが発生しました。

当事務所と港湾管理者の青森県にて実施しておりました応急復旧工事は、1 月 15 日に完了しましたので、お知らせ致します。

引き続き、国と青森県で連携し、八戸港の早期復旧に取り組んで参ります。


※応急復旧工事は「一般社団法人日本埋立浚渫協会」との災害協定に基づき、実施しております。

応急復旧工事の概要：岸壁及び背後用地の段差・ひび割れの解消
・段差の解消　オーバーレイ、既設舗装撤去・再舗装
・ひび割れの補修　目地材充填、既設舗装撤去・再舗装
応急復旧完了場所：八戸港八太郎地区４号埠頭岸壁（水深 12m）（別紙１参照）

【被災状況】



【応急復旧工事完了】



〈発表記者会〉青森県庁記者会、八戸市政記者クラブ

【問い合わせ先】
東北地方整備局　八戸港湾・空港整備事務所　副所長　鮎貝、企画調整課長　山谷
電話：0178－22－9397
青森県　三八県土整備事務所　八戸港管理所　所長　堀川、総括主幹　前田
電話：0178－21－2280

【応急復旧場所】



出典：地理院地図に応急復旧場所等を追記して掲載