(河川･ダム)様式－４

河川名	米代川
事務所名	能代河川国道事務所

場所	秋田県北秋田市鷹巣字南三ツ屋岱地先 米代川　　右岸　　43．2k付近　　河川敷公園

実施状況（北秋田市役所　建設部　都市計画課　と　合同点検）
点検結果

●河岸洗掘で水際が浸食。



応急措置状況

●木杭並びにロープを設置し立ち入り防止措置を応急的に実施（4月21日対応）し、今後、河岸整備を実施。



(河川･ダム)様式－４

河川名	米代川
事務所名	能代河川国道事務所

場所	秋田県北秋田市鷹巣字南三ツ屋岱地先 米代川　　右岸　　43．2k付近　　河川敷公園

実施状況（北秋田市役所　建設部　都市計画課　と　合同点検）
点検結果

●野球場、ソフトボール場のネット用支柱破損等。



応急措置状況

●グラウンド入口付近に立ち入り禁止看板とロープを設置し、注意喚起及び立ち入り防止対策を実施（4月21日対応）し、今後、本復旧を実施。

