記者発表資料

平成２６年７月２３日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

夏休みを前に水辺の施設点検を実施しました
～　安全利用点検の結果　～

国土交通省では毎年、北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、安全利用の観点から施設点検を行っています。
岩手県内の５３箇所を対象に７月１０日～１６日に実施した安全利用点検では、１３箇所で施設損傷等が確認されましたが、直ちに補修等の応急処置や立ち入り禁止等の措置を行いました。
夏休みをむかえ、アウトドア活動が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

１．点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動する夏休みを前に水辺の安全利用点検を実施しました。
河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

２．点検対象

今回の安全利用点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設では、
①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設では、
①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を整備した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設では、
①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

３．点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等の応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河　川	２２	（３）	（２）	０	２２
砂　防	３	（１）	（０）	０	３
ダ　ム	２８	（９）	（０）	０	２８
合　計	５３	（１３）	（２）	０	５３

・点検結果に基づき立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。

・上記の立ち入り禁止等の応急的処置を施した箇所の利用にあたっては、十分ご注意願います。

４．今後の対応

一部立ち入り禁止等の応急的な措置を実施した箇所については、さらに詳細な点検・検討を行い、必要な対策を実施します。

〈発表記者会：東北専門記者会、岩手県政記者クラブ、花巻記者クラブ、
北上記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ〉

問い合わせ先

【河川・砂防】国土交通省岩手河川国道事務所
【河川】　河川管理課長　田中隆俊（たなかたかとし）（直通：019-624-3281）
【砂防】　建設監督官　　重茂和志（おもえかずし）（直通：019-624-3166）

【ダム】　国土交通省北上川ダム統合管理事務所
（℡:019-643-7971）
管理第一課長　田中（たなか）　誠（まこと）（内 331）

点検結果一覧表

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
北上川	盛岡水辺プラザ【中津川・北上川合流地点】	・異常なし	7月14日
	河川公園【南大橋付近】	・異常なし	
	石鳥谷水辺プラザ【大正橋付近】	・異常なし	
	紫波水辺プラザ【紫波橋付近】	・異常なし	
	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	・歩道木橋の腐食によるボルト等の露出。 （7月17日　注意看板の設置）	7月15日
	河川公園【藤橋下流】	・異常なし	
	河川公園【大曲橋上流】	・遊歩道箇所の竹柵の損傷 （7月16日　バリケード設置）	
	北上水辺プラザ【展勝地付近】	・異常なし	7月14日
	花巻水辺プラザ【イギリス海岸付近】	・異常なし	
	河川公園【朝日橋付近】	・異常なし	
	花巻南大橋付近船着き場	・異常なし	
	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	・木製階段の腐食 （7月16日　注意看板及び立ち入り禁止のトラロープ設置）	
	川崎水辺プラザ	・異常なし	7月14日
	川崎防災ステーション船着場	・異常なし	
	一関遊水地展望台	・異常なし	
	平泉水辺プラザ	・異常なし	
中津川	河川公園【富士見橋上流～下の橋】	・遊歩道橋の劣化（7月15日　劣化部の補修） ・河岸洗掘（7月14日　進入防止柵の設置） ・階段手摺り劣化（7月15日　劣化部の補修）	7月14日
猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸付近】	・歩道木橋の老朽化 （7月18日　注意看板及び立ち入り禁止のトラロープ設置）	7月14日
	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸付近】	・異常なし	
広瀬川	水辺の楽校【桜木橋上流】	・異常なし	7月15日
磐井川	磐井川緑地	・異常なし	7月14日
	一関水辺プラザ	・異常なし	
八幡平山系（砂防）	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	・遊歩道の手摺りに割れあり （7月17日　手摺りの割れ補修済み）） ・倒木あり （7月11日　倒木撤去済み）	7月10日～ 7月16日
	松川第1砂防えん堤	・異常なし	
	葛根田川第1砂防えん堤【玄武風柳亭付近】	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

【河川公園(富士見橋～下の橋)】
遊歩道橋の劣化損傷
7/15　劣化損傷部の補修を実施





【低水護岸（珊瑚橋下流右岸）】
木製階段の損傷
7/15　注意看板及び立ち入り禁止トラロープにより進入規制





【河川公園(大曲橋上流右岸)】
竹柵が老朽化により破損
7月16日　バリケード設置により進入規制





【西根床固工群(岩手山焼走り国際交流村付近)】
遊歩道に倒木あり
7月11日　倒木撤去





点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No.	河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園地区【盛岡市玉山区川又字柳平地先】	・多目的広場にある枯れた木が強風等で倒れる恐れがあり伐採が必要 (7月18日までに対処予定)	7月14日
2		松園水辺公園【盛岡市上田字小鳥沢地先】	・園内連絡路や散策路に倒れかかった木や折れた枝があり撤去が必要 (7月18日までに対処予定)	
3		四十四田ダムサイト地区【盛岡市上田字松屋敷地先】	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	7月14日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		のりもの広場	・遊具に蜂の巣があり撤去が必要 (7月25日までに対処予定[占用者対応])	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場(除園地)	・路面に軽微な陥没や地先ブロックとの間に段差があり補修が必要 (7月25日までに対処予定[占用者対応])	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】 (遠野市宮守町地先)	・異常なし	7月10日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】 (花巻市東和町田瀬地先)	・看板の支柱に緩みがあり固定措置が必要 (7月25日までに対処予定[占用者対応])	
13		白土地区【旧あやめ園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
14		白土地区【親水公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
15		横峰地区【釣り公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
18	湯田ダム	杉名畑地区スポーツ公園	・通路に雑草が繁茂し、路肩が見えないので除草が必要 ・法面保護材のめくれがあり、撤去等が必要 (7月18日までに対処予定)	7月14日
19		錦秋湖大石公園	・駐車場の高低差があり、車止め等が必要 ・坂路に泥が堆積しているため、除去が必要 (7月18日までに対処予定)	
20		廻戸釣り公園	・異常なし	
21		錦秋湖湖畔ステージ	・目地材がめくれているため、除去が必要 ・ステージ上に支柱穴があり、蓋がないので設置が必要 (7月18日までに対処予定)	
22		川尻公園 (川尻小公園)	・手摺りにぐらつきがあり、支柱の打ち込みが必要 (7月18日までに対処予定)	
23		焼地台公園	・異常なし	
24		湯本湖畔公園	・異常なし	
25		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
26	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階	・異常なし	7月11日
27		胆沢ダム堤体天端	・異常なし	
28		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

柳平水辺公園地区【盛岡市玉山区川又字柳平地先】



盛岡市都市整備部公園みどり課とで合同点検を実施

多目的広場内に枯れた樹木があり、強風時に倒木の可能性がある。
（７月１８日までに枯れた樹木を伐採予定）



松園水辺公園【盛岡市上田字小鳥沢地先】
枯れている樹木があり、強風時折れた枝が落下して危険である。
（７月１８日までに枯れた樹木を伐採予定）



松園水辺公園【盛岡市上田字小鳥沢地先】
散策路に枯れて倒れてきている樹木があり危険である。
（７月１８日までに倒れた樹木を撤去予定）



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

【のりもの広場】
蜂の巣があり撤去が必要
7/25までに御所湖広域公園管理事務所(占用者)にて対処予定



関係８団体（安庭小学校、御所湖の清流を守る会、岩手県、盛岡市、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所NPO法人北上川流域連携交流会）で合同点検を実施



利用者が蜂に刺される危険性があるため撤去

【県営漕艇場（除園地）】
路面に軽微な陥没があり補修が必要
7/25までに御所湖広域公園管理事務所(占用者)にて対処予定



穴につまずき怪我をする危険性がある



間詰め材等で段差を復旧

【県営漕艇場(除園地)】
歩道と地先ブロックの境に段差があり補修が必要
7/25までに御所湖広域公園管理事務所(占用者)にて対処予定



段差につまずき怪我をする危険性がある



間詰め材等で段差を復旧

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

【向田瀬地区【ヨットハーバー】
看板の支柱に緩みがあり、固定措置が必要
（7月25日までに占用者にて対処予定）



花巻市と合同点検を実施



ヨットハーバ-施設内のパーゴラに、固定してある看板の支柱（針金で固定）が緩んでおり、強風時の倒壊・飛散が懸念され一般利用者の怪我につながる可能性があるため危険である。
（7/25までに赤破線範囲の固定措置を実施予定）

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

杉名畑スポーツ公園
■路肩明示の為の除草が必要（７／１８までに実施）
■法面保護材のめくれが有り、撤去等が必要（７／１８までに実施）



占用者・公園管理者（西和賀町）とで合同点検を実施





錦秋湖大石公園
■駐車場の高低差があり、車止め等が必要（７／１８までに実施）
■坂路に泥が堆積しているため、除去が必要（７／１８までに実施）



占用者・公園管理者（西和賀町）とで合同点検を実施





点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

錦秋湖湖畔ステージ
■目地材がめくれているため、除去が必要（７／１８までに実施）
■ステージ上に支柱穴があり、蓋がないので設置が必要（７／１８までに実施）



占用者・公園管理者（西和賀町）とで合同点検を実施



目地材の除去予定



支柱穴蓋の設置予定

川尻公園（川尻小公園）
■手摺りにぐらつきがあり、支柱の打ち込みが必要（７／１８までに実施）



占用者・公園管理者（西和賀町）とで合同点検を実施



支柱の打ち込み予定

点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

【胆沢ダム管理支所１階（奥州市と実施）】



【胆沢ダム堤体天端（奥州市と実施）】



【おろせ広場（奥州市と実施）】

