記者発表資料


平成 27 年 5 月 1 日
秋田河川国道事務所

出水で壊れた子吉川の護岸の応急対策が完了

平成２７年４月１４日にお知らせしておりました、子吉川（由利本荘市蟹沢地先）の既設護岸の一部崩落箇所における県道２９３号への被害拡大防止のための応急対策（袋詰め根固め工）が、完了しましたので、お知らせいたします。

今後、詳細設計後に本格的な復旧工事を実施する予定としています。また、引き続き河川巡視を行い、管理に万全を期していきます。


◆被災応急対策箇所：秋田県由利本荘市蟹沢地先（子吉川河口から 19.6km 付近の右岸）





応急復旧前

※ 子吉川防災ｽﾃｰｼｮﾝの備蓄資材により対応
子吉川防災ｽﾃｰｼｮﾝ住所：由利本荘市荒町字向中島 58-14



応急復旧後 【袋詰め根固め工(1t)98 袋により復旧】

記者発表先《秋田県政記者会》

《問い合わせ先》
国土交通省　東北地方整備局　秋田河川国道事務所
TEL　０１８（８２３）４１６７

副所長（河川担当）：中川（なかがわ）　博樹（ひろき）　（内線２０４）

建設専門官：八重樫（やえがし）　弘（ひろし）　（内線４０４）

工務第一課長：小野（おの）　輝明（てるあき）　（内線３１１）