記者発表資料

平成２８年４月２７日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

水辺の施設点検を実施しました
～　安全利用点検の結果　～

国土交通省では毎年４月に北上川水系の水辺に親しむ施設を対象として、安全利用の観点から施設点検を行っています。
岩手県内の５５箇所を対象に４月１２日～２１日に実施した安全利用点検では、１６箇所で施設損傷等が確認されましたが、直ちに補修等の応急処置を行いました。
ゴールデンウィークになり、アウトドア活動等が活発になる時期ですが、水辺の利用には十分注意するようお願いします。

１．点検趣旨

河川等においては、従来から巡視活動や施設点検を実施していますが、大勢の人が屋外で活動するゴールデンウィークを前に水辺の安全利用点検を実施しました。
河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、利用に伴う危険は、利用者自らの責任により回避していただくことが必要となります。

２．点検対象

今回の安全利用点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（田瀬ダム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設では、
①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。
②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設では、
①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を整備した区域及び水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。

砂防施設では、
①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設の周辺区域及び水辺に親しむ利用等が予想される区域。

３．点検結果

点検実施結果の概要についてお知らせします。

	全点検箇所数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等の応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河　川	２３	（５）	（０）	０	２３
砂　防	３	（２）	（０）	０	３
ダ　ム	２９	（９）	（０）	０	２９
合　計	５５	（１６）	（０）	０	５５

・点検結果に基づき立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。

・上記の立ち入り禁止等の応急的処置を施した箇所の利用にあたっては、十分ご注意願います。

〈発表記者会：東北専門記者会、岩手県政記者クラブ、花巻記者クラブ、北上記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ〉

問い合わせ先

【河川・砂防】国土交通省岩手河川国道事務所
【河川】河川管理課長　外山（とやま） 久典（ひさのり）（直通：019-624-3281）
【砂防】建設監督官　　花田（はなだ） 一二（かつじ）（直通：019-624-3166）

【ダム】国土交通省北上川ダム統合管理事務所
（℡:019-643-7971）
管理第一課長　三浦（みうら） 高史（たかし）（内 331）

点検結果一覧

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

No.	出張所等名	河川名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	盛岡出張所	中津川	河川公園【中の橋上下流】	異常なし	4月20日
2		北上川	盛岡水辺プラザ【中津川･北上川合流地点】	異常なし	
3		北上川	盛岡市水辺プラザ【都南大橋付近】	異常なし	
4		北上川	石鳥谷水辺プラザ【大正橋付近】	看板の破損	
5		北上川	紫波水辺プラザ【紫波橋付近】	看板の破損	
6	水沢出張所	北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	遊歩道の手すり上部のネジの外れ・支柱基礎部分の緩み	4月19日
7		北上川	河川公園【藤橋下流】	異常なし	
8		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流】	異常なし	
9		北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近】	異常なし	
10		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	異常なし	
11		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸付近】	異常なし	4月20日
12		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸付近】	異常なし	
13		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸付近】	異常なし	
14		北上川	船着場【花巻南大橋付近】	異常なし	
15		北上川	河川公園【朝日橋付近】	異常なし	
16		北上川	河川公園【大曲橋上流】	異常なし	
17	一関出張所	北上川	川崎水辺プラザ	ロープ柵緩み（水門脇）	4月19日
18		北上川	川崎防災ステーション船着場	ロープ柵緩み（樋管脇） 破損看板 木橋付近不陸 ロープ柵破損	
19		北上川	一関遊水地展望台	異常なし	
20		磐井川	一関水辺プラザ	異常なし	
21		北上川	平泉水辺プラザ	異常なし	
22	砂防	葛根田川	葛根田第１砂防えん堤【玄武風柳亭付近】	異常なし	4月21日
23		松川	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	異常なし	
24		松川	松川第１砂防えん堤	異常なし	

点検及び対応状況写真【1/4】

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

【紫波水辺プラザ（紫波橋付近）】
看板が倒れていたので、撤去。



【石鳥谷水辺プラザ（大正橋付近）】
看板が倒れていたので、撤去。



点検及び対応状況写真【2/4】

【岩手河川国道事務所(河川・砂防)】

【水沢水辺プラザ（藤橋付近）】
手すり上部のネジの外れ及び支柱基礎部分の緩み
→手すりのネジを設置し固定させた。
基礎はモルタルを注入し手すりが動かないように固定した。



【補修前】



【補修後】



【補修後】



点検及び対応状況写真【3/4】

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

【川崎水辺プラザ】
千厩川水門堤外水路脇警告ロープ一部緩み
→　緩み補修





【一関水辺プラザ】
（１）前堀排水樋管堤外水路脇警告ロープ一部緩み
→　緩み補修





点検及び対応状況写真【4/4】

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

【一関水辺プラザ】
（２）説明看板破損
→　破損看板撤去





【一関水辺プラザ】
（３）木橋前後　不陸
→　整地・段差補修





【一関水辺プラザ】
（４）ロープ柵破損
→　ロープ柵補修





点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・枯枝が引っかかっている状態であり、落下の危険あり (4/15 枯枝撤去済み)	4月13日
2		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	・異常なし	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	4月12日
5		塩ヶ森水辺園地	・側溝蓋間に隙間(4月22日に危険明示措置) ・通路に穴(4月22日に穴埋め補修)	
6		のりもの広場	・異常なし	
7		町場園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場(除園地)	・異常なし	
9		県営漕艇場	・異常なし	
10		南園地	・ベンチ破損(4月22日に補修) ・歩車道ブロックぐらつき(4月22日に補修) ・切り株(4月22日に切除処理)	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】 (遠野市宮守町地先)	・異常なし	4月15日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
14		白土地区【親水公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・遊歩道上の倒木箇所有り (4/15撤去済み)	
15		横峰地区【釣り公園】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】 (花巻市東和町田瀬地先)	・異常なし	
18	湯田ダム	錦秋湖大石公園	・異常なし	4月15日
19		廻戸釣り公園	・看板の支柱残骸(4/16撤去済み)	
20		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
21		川尻公園(川尻小公園)	・樹木の枝折れ(4/16伐採済み)	
22		焼地台公園	・異常なし	
23		湯本湖畔公園	・異常なし	
24	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	・異常なし	4月13日
25		奥州湖眺望台	・駐車場内に設置されている注意喚起の看板の損傷	
26		馬留広場	・異常なし	
27		胆沢川カヌーコース	・異常なし	
28		石淵広場	・モニュメント付近に設置されている注意喚起の看板の損傷	
29		おろせ広場	・広場に設置されている注意喚起の看板の損傷	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
盛岡市都市整備部公園みどり課と合同点検を実施



【柳平水辺公園（岩姫橋上流左岸）】
枯枝が引っかかっている状態であり、落下の危険あり
４／１５　枯枝撤去済





【松園水辺公園（貯水池左岸）】
異常なし



【ダムサイト地区（四十四田ダム左岸）】
異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

関係６団体（御所湖の清流を守る会、岩手県、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所、ＮＰＯ法人北上川流域連携交流会）で合同点検を実施。

主な箇所の点検状況

【のりもの広場】



【つなぎ多目的運動場（除園地）】



【県営漕艇場】



改善が必要な主な箇所

【塩ヶ森水辺園地】

・通路に穴自転車等が引っかかり転倒の危険性あり　4/22に御所湖広域公園管理事務所で路面補修材にて穴埋め





【南園地】

・ベンチが壊されており破損部がむき出しのため危険。4/22に御所湖広域公園管理事務所で部材を反転させ欠損部分を内側にして緩衝材にて補修





・切り株が引っかかり危険。4/22に御所湖広域公園管理事務所で出っ張り部分を切除し目印設置





点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

花巻市・遠野市・施設管理者と田瀬ダム管理支所の職員で合同点検を実施

【横峰地区】



【向田地区】



【点検結果】
遊歩道上の倒木を確認
（白土地区【親水公園】※遊歩道）



【対応結果】
倒木の解体・撤去を実施（対応済み）





点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

錦秋湖大石公園
■占用者・公園管理者（西和賀町）と合同点検を実施



川尻公園
■占用者・公園管理者（西和賀町）と合同点検を実施



廻戸釣り公園
■看板の支柱残骸（4/16撤去済み）

【施工前】





【施工後】





川尻公園
■枝折れ（4/16枝伐採済み）

【施工前】



【施工後】



点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

【胆沢ダム堤体天端（奥州市政策企画課、奥州市国体推進室との点検実施状況）】





【点検結果に伴う是正状況（注意喚起看板の損傷）】

是正前　　是正後

奥州湖眺望台





石淵広場





おろせ広場



