記者発表資料







平 成 30 年 7 月 17 日
岩 手 河 川 国 道 事 務 所
北上川ダム統合管理事務所

夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果の公表 ～

岩手県内の各事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、５４箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。
その結果、９箇所で施設の損傷等が確認されましたが、７月１８日までに補修等を実施いたします。
水辺等での屋外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

■ **点検実施日**
７月４日（水）～７月１０日（火）

■ **点検者**
自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**
詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	補修や応急処置が必要な箇所数	注意喚起及び使用禁止をした箇所数	そもそも危険な箇所数	問題なし箇所数
河 川	２０	5	0	0	１５
砂 防	3	0	0	0	3
ダ ム	３１	3	1	0	２７
合 計	５４	8	1	0	４５

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、東北専門記者会、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所
【河川】 河川管理課長　　宍戸（シシド） 博文（ヒロフミ）　（直通:019-624-3281）
【砂防】 建設監督官　　笹（ササ） 敦（アツシ）　（直通:019-624-3166）
【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所（電話：019-643-7971）
【ダム】 管理第一課長　　重茂（オモエ） 和志（カズシ）　（内線 331）

岩手河川国道事務所　安全利用点検結果一覧（河川・砂防）

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	北上川	紫波地区水辺プラザ【紫波橋付近】	散策路の舗装段差など （7/6対応済み）	7月6日
2		北上川	石鳥谷地区水辺プラザ【大正橋付近】	散策路上樹木の枝折れ （7/6対応済み）	
3		北上川	旭橋～開運橋【木伏公園および周辺】	散策路上樹木の枝折れ、ベンチ・擬木柵の破損など（7/9対応済み）	
4	水沢出張所	北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近】	護岸（階段）に数箇所の欠損部がある （7/10対応済み）	7月9日
5		北上川	河川公園【藤橋下流】	異常なし	
6		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流】	異常なし	
7		北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近】	異常なし	
8		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】	異常なし	
9		北上川	河川公園【大曲橋上流】	異常なし	7月10日
10		北上川	船着場【花巻南大橋下流右岸】	異常なし	
11		北上川	河川公園【朝日橋右岸】	異常なし	
12		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸】	護岸（階段）に数箇所の欠損部がある （7/17、18対応予定）	
13		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸】	異常なし	
14		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸】	異常なし	
15	一関出張所	磐井川	一関地区水辺プラザ	異常なし	7月5日
16		磐井川	磐井川緑地河川公園	異常なし	
17		北上川	川崎水辺プラザ	異常なし	
18		北上川	川崎防災ステーション船着場	異常なし	
19		北上川	一関遊水地展望台	異常なし	
20		北上川	平泉地区水辺プラザ	異常なし	
21	砂防	葛根田川	葛根田川第1砂防堰堤【玄武風柳亭付近】	異常なし	7月9日
22		松川	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】	異常なし	
23		松川	松川第1砂防堰堤	異常なし	

点検及び対応状況写真【１／３】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■紫波水辺プラザ（紫波橋付近）
散策路の舗装段差
→ 敷砂利による補修を実施（7/6実施）

【補修前】



【補修後】



■紫波水辺プラザ（紫波橋付近）
サッカーゴールの保管状況（倒れる可能性あり）
→ 倒した状態で保管するよう指摘（点検時処置）

【処置前】



【処置後】



点検及び対応状況写真【２／３】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■石鳥谷水辺プラザ（大正橋周辺）
遊歩道上の樹木枝折れ
→ 枯れ枝の撤去【7/6日実施】

【対応前】



【対応後】



■旭橋～開運橋【木伏公園および周辺】
遊歩道上の樹木枝折れ
→ 枯れ枝の撤去【7/9日実施】

【確認状況】





点検及び対応状況写真【３／３】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近）
護岸（階段）に数箇所の欠損部がある。
→ モルタルによる補修を実施。

【補修前】



【補修後】



■花巻市水辺プラザ（イギリス海岸瀬川左岸部）
護岸（階段）に数箇所の欠損部がある。
→ モルタルによる補修を実施予定。

【補修前】



【補修後】

７月１７日～１８日に補修予定。

北上川ダム統合管理事務所　安全利用点検結果一覧(ダム)

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検日
1	四十四田ダム	柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	異常なし	7月10日
2		松園水辺公園(遊歩道含む)【貯水池左岸】	展望台の接続部に窪みあり (7/11応急復旧済み)	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム右岸】	階段通路の扉が損傷 (7/11補修済み)	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	異常なし	7月10日
5		塩ヶ森水辺園地	異常なし	
6		ファミリーランド	異常なし	
7		矢櫃地区水辺園地	異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	異常なし	
9		県営漕艇場	異常なし	
10		南園地	異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	異常なし	7月5日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	旧あやめ園と親水公園を結ぶ遊歩道の木柵劣化（7/7 補修済み）	7月4日
14		白土地区【親水公園】	異常なし	
15		横峰地区【釣り公園】	異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】	異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】	異常なし	
18		ダムサイト地区【展望広場】	異常なし	
19	湯田ダム	錦秋湖大石公園	異常なし	7月6日
20		廻戸釣り公園	異常なし	
21		錦秋湖川尻総合公園	園内散策路の木橋敷板が経年劣化により損傷（7/9 立入禁止措置を実施済み）	
22		川尻公園(川尻小公園)	異常なし	
23		焼地台公園	異常なし	
24		湯本湖畔公園	異常なし	
25		湯田ダム堤体天端周辺	異常なし	

北上川ダム統合管理事務所　安全利用点検結果一覧(ダム)

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検日
26	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所1階 及び 胆沢ダム堤体天端	異常なし	7月5日
27		奥州湖眺望台	異常なし	
28		馬留広場	異常なし	
29		胆沢川カヌーコース	異常なし	
30		石淵広場	異常なし	
31		おろせ広場	異常なし	

点検及び対応状況写真【1／5】

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

盛岡市都市整備部公園みどり課と合同点検を実施

【柳平水辺公園】　異常なし





【松園水辺公園】　展望台の接続部に窪みあり（７月１１日応急復旧済み）



土砂流出による窪み



土のうで応急復旧
土留めを設置して本復旧予定（7月末）

【ダムサイト地区】　階段通路の扉が損傷・ガタツキ（７／１１修復済み）





扉を金具で補強・修復

点検及び対応状況写真【2／5】

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

関係８団体（御所湖の清流を守る会、岩手県、盛岡市、雫石町、御所湖広域公園艇庫、御所湖広域公園管理事務所、ＮＰＯ法人北上川流域連携交流会、雫石町立御所小学校）で合同点検を実施。改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【御所ダム構内】



【塩ヶ森水辺園地】



【ファミリーランド】



【矢櫃地区水辺園地】



【つなぎ多目的運動場、県営漕艇場】



【南園地】



占用者・管理者との合同点検状況写真【3／5】

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

白土地区【遊歩道】
※木柵のぐらつきやささくれが確認されたため、支えの設置及びささくれ箇所を養生 （7／7実施済み）



白土地区【親水公園】



横峰地区【オートキャンプ場】



柏木平地区【河川公園】



向田瀬地区【ヨットハーバー】





点検及び対応状況写真【4／5】

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

■西和賀町と合同点検を実施

点検状況（錦秋湖大石公園）



点検状況（湯本湖畔公園）



点検状況（廻戸釣り公園）



点検状況（錦秋湖川尻総合公園）



川尻総合公園（散策路）

■園内散策路（西和賀町管理）の木製橋の板が経年劣化で破損しているため、対象箇所を通行止め（７／９実施済み）





点検及び対応状況写真【5／5】

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

胆沢ダム管理支所と奥州市３部署（１部署は災害対応で当日欠席）、維持工事関係者で合同点検を実施。
改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【胆沢ダム構内】



【奥州湖眺望台】



【馬留広場】



【胆沢川カヌーコース】



【石淵広場】



【おろせ広場】

