記者発表資料

いのちとくらしをまもる
防　災　減　災

令 和 ２ 年 ３ 月 １ ７ 日
岩木川ダム統合管理事務所

津軽ダム取水ゲートを復旧しました
～ ゲート開閉装置の構成機器を交換 ～

昨年９月の定期点検中に取水ゲートを構成する機器の内部歯車の破損が発見されましたが、今般、構成機器一式を交換することにより取水ゲートの復旧が完了しましたのでお知らせします。

津軽ダムでは取水ゲートを始めとする放流設備を良好な状態に維持し、十分な機能及び信頼性を確保するため、引き続き定期点検を進めてまいります。

１．施設名称　　津軽ダム　取水ゲート
２．破損箇所　　取水ゲート　内部歯車
３．発 見 日　　令和元年９月１０日（火）


〈発表記者会：弘前記者会、黒石記者クラブ、専門紙各社〉

お 問 い 合 わ せ 先

国土交通省　東北地方整備局　岩木川ダム統合管理事務所
（浅瀬石川ダム・津軽ダム）
青森県中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢１３８－２
電話　０１７２－８５－３０３５

副所長　　三浦（みうら）　義昭（よしあき）　（内線 204）
保全対策官　岩渕（いわぶち）　洋之（ひろゆき）　（内線 401）

津軽ダム取水設備　概要



破損発見箇所

津軽ダムの全景



取水塔の構造

