記者発表資料

令和２年　７月２２日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所ならびに北上川ダム統合管理事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、５５箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。
その結果、７箇所で施設の損傷等が確認されましたが、７月２０日までに補修、立入禁止看板設置等の対応を実施いたしました。
水辺等での屋外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。
またご利用の際には、新型コロナウィルス感染拡大の防止にご理解･ご協力をお願いします。

■ **点検実施日**
７月１４日（火）～７月１７日（金）

■ **点検者**
自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**
詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等の応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河　川	２１	4	1	0	２１
砂　防	3	0	0	0	3
ダ　ム	３１	3	1	0	３１
合　計	５５	7	2	0	５５

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、東北専門記者会、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問　合　せ　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所
【河川】 河川管理課長　三浦（ミウラ）　俊明（トシアキ）　（直通:019-624-3281）
【砂防】 建設監督官　中嶋（ナカジマ）　稔（ミノル）　（直通:019-624-3166）
【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所
【ダム】 管理第一課長　阿部（アベ）　孝章（タカアキ）　（直通：019-643-7971）

岩手河川国道事務所　安全利用点検結果一覧(河川・砂防)

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	河川公園(中の橋下流) 盛岡市内丸地先	遊歩道の段差、高水敷の不陸(7/17に常温合材を用いた段差解消、7/20に不陸の整正)	7月17日
2		北上川	盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点)及び木伏緑地 盛岡市大沢川原地先	異常なし	
3		北上川	盛岡市水辺プラザ(津志田地区都南大橋付近) 盛岡市向中野地先	異常なし	
4		北上川	石鳥谷水辺プラザ(大正橋付近) 石鳥谷町好地地先	異常なし	
5		北上川	紫波水辺プラザ(紫波橋付近) 紫波町桜町下川原地先	異常なし	
6	水沢出張所	北上川	船着場【花巻南大橋下流右岸】 (花巻市東十二丁目地先)	異常なし	7月14日
7		北上川	河川公園【朝日橋右岸】 (花巻市里川口地先)	異常なし	
8		北上川	花巻水辺プラザ【イギリス海岸】 (花巻市下小舟渡地先)	異常なし	
9		猿ヶ石川	町井水辺プラザ【東和大橋左岸】 (花巻市東和町町井地先)	異常なし	
10		猿ヶ石川	南成島水辺プラザ【毘沙門橋左岸】 (花巻市東和町南成島地先)	異常なし	
11		北上川	河川公園【大曲橋上流】 (奥州市前沢白山地先)	異常なし	7月15日
12		北上川	水沢水辺プラザ【藤橋付近】・河川公園【藤橋下流】 (奥州市水沢姉体地先)	水辺プラザの遊歩道・船着き場に土砂堆積(7/17立入禁止措置を実施済み)	
13		広瀬川	江刺北上川水辺の楽校【桜木橋上流】 (奥州市江刺下河原地先)	飛石箇所に流木漂着(7/17に流木を除去)	
14		北上川	北上水辺プラザ【展勝地付近】 (北上市立花地先)	異常なし	
15		北上川	低水護岸【珊瑚橋下流右岸】 (北上市川岸地先)	船着場に流木漂着・塵芥堆積(7/18に流木・塵芥の除去)	
16	一関出張所	磐井川	一関地区水辺プラザ (一関市狐禅寺)	異常なし	7月16日
17		磐井川	磐井川緑地河川公園 (一関市青葉一丁目)	異常なし	
18		北上川	川崎水辺プラザ (一関市川崎町薄衣)	異常なし	7月16日
19			川崎防災ステーション船着場 (一関市川崎町薄衣)	異常なし	7月15日
20		北上川	一関遊水地展望台 (一関市舞川)	異常なし	
21		北上川	平泉地区水辺プラザ (西磐井郡平泉町平泉)	異常なし	7月17日
22	砂防	葛根田川	葛根田川第1砂防堰堤【玄武風柳亭付近】 (雫石町長山地内)	異常なし	7月14日
23		松川	西根床固工群【岩手山焼走り国際交流村付近】 (八幡平市平笠地内)	異常なし	
24		松川	松川第1砂防堰堤 (八幡平市松尾寄木地内)	異常なし	

点検実施状況【１／３】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■河川公園（中の橋下流）
　出水による遊歩道の段差、高水敷の不陸
　　→　段差の解消（常温合材を用いたすりつけ）、不陸の整正　【7/17、7/20実施】





点検実施状況【２／３】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近）
　船着場に土砂の堆積→船着場の入口部に立入禁止の立て看板設置【7/17実施】





■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流）
　飛石箇所に流木漂着　→　流木を除去【7/17実施】



点検実施状況【３／３】

岩手河川国道事務所（河川・砂防）

■低水護岸（珊瑚橋下流）
　船着場に流木漂着・塵芥堆積　→　流木･塵芥の除去【7/18実施】









点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	ダムサイト地区	・新型コロナウイルス感染症注意喚起看板等の劣化や緩みが生じている　(7月20日　補修済み)	7月16日
2		柳平水辺公園	・トイレで蜂の巣を発見した (7月17日　除去済み)	
3		松園水辺公園地区(遊歩道含む)	・遊歩道の展望デッキ基礎下部が洗掘されている (7月17日 立入禁止措置済み、今後補修を検討)	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	7月16日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		ファミリーランド	・異常なし	
7		矢櫃地区水辺園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場(除園地)	・異常なし	
10		南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	・異常なし	7月15日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	・遊歩道に木が倒れていた (7月16日 処理済み)	
14		白土地区【親水公園】	・異常なし	
15		横峰地区【オートキャンプ場】	・異常なし	
16		横峰地区【釣り公園】	・異常なし	
17		横峰地区【ふれあいランド】	・異常なし	
18		ダムサイト地区【展望広場】	・異常なし	
19	湯田ダム	錦秋湖大石公園	・異常なし	7月16日
20		廻戸釣り公園	・異常なし	
21		錦秋湖川尻総合公園	・異常なし	
22		錦秋湖湖畔ステージ	・異常なし	
23		川尻公園(川尻小公園)	・異常なし	
24		焼地台公園	・異常なし	
25		湯本湖畔公園	・異常なし	
26	胆沢ダム	胆沢ダム堤体天端	・異常なし	7月14日
27		奥州湖眺望台	・異常なし	
28		馬留広場	・異常なし	
29		奥州いさわカヌー競技場	・異常なし	
30		石渕広場	・異常なし	
31		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

盛岡市 公園みどり課と合同で点検を実施。柳平水辺公園のトイレの屋根に蜂の巣を発見したので除去した。松園水辺公園では、遊歩道の展望デッキの下部が洗掘されていたため、立入禁止とした。ダムサイト地区では、立入禁止看板や新型コロナウイルス感染症注意喚起看板の補修を行った。

【柳平水辺公園】 トイレの屋根に蜂の巣を発見。（7月17日に除去済み）



確認状況



除去後

【松園水辺公園】 遊歩道の展望デッキ下部が洗掘されているため、立入禁止とした。（7月17日に対策済み）



確認状況



立入禁止措置後

【ダムサイト地区】 立入禁止看板の緩み、新型コロナウイルス感染症注意喚起看板の劣化について補修を行った。（7月20日に補修済み）



補修前



補修後



補修前



補修後

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

御所湖の清流を守る会、盛岡地方振興局 道路整備課と合同で点検を実施したが、改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【御所ダム構内】異常なし



【矢櫃地区水辺園地】異常なし



【塩ヶ森水辺園地】異常なし



【多目的運動場、県営漕艇場】異常なし



【ファミリーランド】異常なし



【南園地】異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

柏木平レイクリゾート(株)、遠野市、花巻市と合同で点検を実施したが、白土地区以外では改善を要する危険箇所は発見されなかった。白土地区では遊歩道の倒木を処理した。

【白土地区（旧あやめ園）】 遊歩道の倒木を処理した。



処理前



処理後

【柏木平地区（河川公園）】 異常なし



【白土地区（遊歩道）】 異常なし



【白土地区（親水公園）】 異常なし



【横峰地区（オートキャンプ場）】 異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

西和賀町 観光商工課、建設課と合同で点検を実施したが、改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【錦秋湖大石公園】 異常なし



【錦秋湖川尻総合公園】 異常なし



【錦秋湖川尻総合公園】 異常なし



【錦秋湖湖畔ステージ】 異常なし



【焼地台公園】 異常なし



【湯本湖畔公園】 異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

奥州市 政策企画課、生涯学習スポーツ課、維持管理課と合同で点検を実施したが、改善を要する危険箇所は発見されなかった。

【胆沢ダム堤体天端】 異常なし



【奥州湖眺望台】 異常なし



【馬留広場】 異常なし



【奥州いさわカヌー競技場】 異常なし



【石渕広場】 異常なし



【おろせ広場】 異常なし

