記者発表資料

令和　４年　４月２６日
国　土　交　通　省
新　庄　河　川　事　務　所

水辺の安全利用点検を実施しました

～ゴールデンウィーク前に１２施設の点検、６箇所を改善～

最上川中流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、ゴールデンウィーク前に１２施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった６箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。また、新型コロナウイルス感染拡大の防止に、ご理解とご協力をお願いいたします。

〇実施期間　**令和４年４月１８日（月）～４月２１日（木）**

〇点検者　**各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者、主な利用団体等及び河川管理者が合同で点検しました。**

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、点検は人との距離を確保しながら、マスクの着用、手洗い等の感染防止対策を徹底し、必要最小限の人員で実施しました。

＜利用にあたっての留意事項＞

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先

国土交通省

国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL 0233-22-0275

技術副所長　山影（やまかげ）　修司（しゅうじ）　（内線２０４）

管理課長　古谷（ふるや）　和弘（かずひろ）　（内線３３１）

【河川・全12施設の点検のうち、問題があった6箇所の対応】

河川名 砂防名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果 破損・損傷等不具合状況	応急的措置実施内容 措置内容	今後の対応 対応方針
最上川	大石田町	親水公園	排水樋管に関する施設	立入禁止ロープの損傷	立入禁止ロープ再設置	措置済
最上川	大石田町	大石田特殊堤	堤防天端	転落防止柵のツタ巻き付き	ツタを撤去	撤去済
最上川	大石田町	横山特殊堤	堤防天端	枝・ススキ等が伸びている	枝・ススキ等を撤去	撤去済
最上川	新庄市	本合海水辺プラザ	高水敷階段護岸	転落防止柵の支柱折損	ロープ・注意喚起看板設置	措置済
真室川・金山川	真室川町	水辺の楽校	高水敷階段護岸	注意喚起看板(階段破損)の文字消え	注意喚起看板の補修	補修済
金山川	真室川町	水辺の楽校	高水敷階段護岸	花壇木材破損によるボルト金具露出	ボルトカバー等による保護	措置済

■点検で問題のあった箇所の措置状況

○大石田親水公園　立入禁止ロープ損傷によりロープの再設置を実施



（措置前）



（措置後）

○大石田特殊堤　転落防止柵に巻き付いているツタを撤去



（措置前）



（措置後）

○横山特殊堤　堤防沿いに生えた枝・ススキ等を撤去



（措置前）



（措置後）

○本合海水辺プラザ　転落防止柵支柱折損の応急措置を実施



（措置前）



（措置後）

○水辺の楽校　注意喚起看板(階段破損)の文字消えの補修を実施



（措置前）



（措置後）

○水辺の楽校　花壇木材破損によるボルト金具露出の補修を実施



（措置前）



（措置後）