記者発表資料

令和５年　４月２１日
岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

GW前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所ならびに北上川ダム統合管理事務所では、ゴールデンウィークに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、55 箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。

その結果、14箇所で施設の損傷等が確認されましたが、4月19日までに補修・立入禁止措置等の対応を実施いたしました。

水辺等での野外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

■ **点検実施日**

４月１２日（水）～４月１８日（火）

■ **点検者**

自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**

詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河 川	２２	6	1	0	２２
砂 防	3	3	0	0	3
ダ ム	３０	3	1	0	３０
合 計	５５	１２	2	0	５５

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、奥州市政クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所

【河川】 河川管理課長　　柿崎（カキザキ） 憲勝（ノリカツ）　（直通:019-624-3281）

【砂防】 専門調査官　　髙橋（タカハシ） 誠（マコト）　（直通:019-624-3166）

【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所

【ダム】 管理第一課長　　釜台（カマダイ） 健（タケシ）　（直通：019-643-7971）

安全利用点検結果一覧表（GW前）

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	【河川公園】(中の橋右岸下流) 盛岡市内丸地先	木製通路橋わきの穴（穴埋めを実施）	4月14日
2		北上川	【盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点）及び木伏緑地】 盛岡市大沢川原地先	異常なし	
3		北上川	【盛岡地区水辺プラザ】(津志田地区・都南大橋付近） 盛岡市向中野地先	異常なし	
4		北上川	【石鳥谷水辺プラザ】(大正橋付近） 石鳥谷町好地地先	立入禁止措置の劣化（再設置を実施）	
5		北上川	【紫波地区水辺プラザ】(紫波橋付近） 紫波町桜町下川原地先	立入禁止措置の劣化（再設置を実施）	
6	水沢出張所	北上川	【河川公園 】(大曲橋上流右岸） 奥州市前沢白山地先	異常なし	4月13日
7		北上川	【水沢水辺プラザ】(藤橋付近右岸） 奥州市水沢姉体地先	階段の鉄平石の破損 （モルタル補修した）	
8		北上川	【河川公園】(藤橋下流左岸） 奥州市水沢鶴城地先	異常なし	
9		広瀬川	【江刺北上川水辺の楽校】(桜木橋上流左岸） 奥州市江刺下河原地先	高水敷地の進入防止柵の折損 （再設置を実施）	
10		北上川	【北上水辺プラザ】(展勝地付近左岸） 北上市立花地先	高水敷地の進入防止柵の折損及び注意喚起看板の劣化 （再設置を実施）	
11		北上川	【低水護岸】(珊瑚橋下流右岸） 北上市川岸地先	異常なし	
12		北上川	【船着場】(花巻南大橋下流右岸） 花巻市東十二丁目地先	異常なし	4月17日
13		北上川	【河川公園】(朝日橋付近右岸） 花巻市里川口地先	異常なし	
14		北上川	【花巻水辺プラザ】(イギリス海岸右岸） 花巻市下小舟渡地先	異常なし	
15		猿ヶ石川	【町井水辺プラザ】(東和大橋左岸） 花巻市東和町町井地先	異常なし	
16		猿ヶ石川	【南成島水辺プラザ 】(毘沙門橋左岸） 花巻市東和町南成島地先	異常なし	
17	一関出張所	北上川	【平泉地区水辺プラザ】 西磐井郡平泉町平泉地先	異常無し	4月14日
18		磐井川	【一関地区水辺プラザ】 一関市狐禅寺地先	仕切り柵のぐらつきを確認 （カラーコーンによる立入禁止措置実施）	
19		磐井川	【磐井川緑地河川公園】 一関市青葉一丁目地先	異常無し	
20		北上川	【川崎防災ステーション船着場】 一関市川崎町薄衣地先	異常無し	
21		北上川	【川崎地区水辺プラザ】 一関市川崎町薄衣地先	異常無し	
22		北上川	【一関遊水地展望台】 一関市舞川地内	異常無し	
23	砂防	葛根田川	【葛根田川第１砂防堰堤】(玄武風柳亭付近） 雫石町長山地内	立入禁止措置の劣化（再設置を実施）	4月17日
24		松川	【西根床固工群】(岩手山焼走り国際交流村付近） 八幡平市平笠地内	立入禁止措置の劣化（再設置を実施）	
25		松川	【松川第１砂防堰堤】 八幡平市松尾寄木地内	立入禁止措置の劣化（再設置を実施）	

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（盛岡出張所）

■中津川河川公園（中の橋左岸下流）
　木製通路橋わきの穴→　穴埋めを実施　【4/17実施】





■石鳥谷水辺プラザ（大正橋右岸上流）
　支川の立入禁止措置の劣化→　再設置及び延伸　【4/17実施】





■紫波地区水辺プラザ（紫波橋右岸下流）
　立入禁止措置の劣化→　再設置　【4/18実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（水沢出張所）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　階段の鉄平石の破損→　モルタルにて補修　【４／１３実施】





■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）
　進入防止の杭折れとロープの切断→　杭の打ち直しとロープの張り替え【４／１３実施】





■北上水辺プラザ（展勝地付近左岸）
　進入防止柵の折損及び注意喚起看板の劣化→　杭の打ち直しとロープの張り替え及び
注意喚起看板の再設置【４／１４実施】









点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（一関出張所）

■一関水辺プラザ
　仕切り柵の木杭腐食によるぐらつき→　カラーコーンによる立入禁止措置（4/18実施】







点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（砂防）

■葛根田川第１砂防堰堤
　立入禁止措置の劣化　→　ロープの張り直し実施　【4/18実施】





■西根床固工郡
　立入禁止措置の劣化　→　ロープの張り直し実施　【4/18実施】





■松川第１砂防堰堤
　立入禁止措置の劣化　→　ロープの張り直し実施　【4/18実施】





点検結果一覧表

【北上川ダム統合管理事務所(ダム)】

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	松園水辺公園地区【岩姫橋上流左岸】	・異常なし	4月12日
2		柳平水辺公園【岩姫橋上流左岸】	・親水護岸の擬木柵のボルトの緩み(4/17 ボルト増し締め) ・立入範囲を示すトラロープの劣化、破断(4/17 トラロープ張り直し)	
3		ダムサイト地区【四十四田ダム左岸】	・「立入禁止」パネルの固定が不全(4/12 点検時に固定し直し)	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内	・異常なし	4月13日
5		塩ヶ森水辺園地	・異常なし	
6		のりもの広場	・異常なし	
7		町場地区園地	・異常なし	
8		つなぎ多目的運動場	・異常なし	
9		県営漕艇場(除園地)	・異常なし	
10		繋大橋南園地	・異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】	・異常なし	4月18日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】	・異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】	・異常なし	
14		白土地区【親水公園】	・異常なし	
15		横峰地区【釣り公園】	・異常なし	
16		横峰地区【オートキャンプ場】	・異常なし	
17		ダムサイト地区【展望広場】	・異常なし	
18	湯田ダム	耳取公園	・異常なし	4月13日
19		廻戸つり公園	・東屋の床材の腐食確認(4月19日　補修完了)	
20		錦秋湖川尻総合公園	・池に架かる橋の板材の腐食確認(4月19日　進入禁止措置)	
21		川尻公園(川尻小公園)	・異常なし	
22		焼地台公園	・異常なし	
23		湯本湖岸公園	・異常なし	
24		湯田ダム堤体天端周辺	・異常なし	
25	胆沢ダム	胆沢ダム管理支所 及び 胆沢ダム堤体天端	・異常なし	4月18日
26		奥州湖眺望台	・異常なし	
27		馬留広場	・異常なし	
28		奥州いさわカヌー広場	・異常なし	
29		石渕広場	・異常なし	
30		おろせ広場	・異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

管理第二課（四十四田ダム）及び関係自治体で点検を実施。
柳平水辺公園では、親水護岸の擬木柵ボルトが緩んでいたため締め直した。また立入範囲を示すトラロープが劣化あるいは破断していたため、トラロープの張り直しを行った。
ダムサイト地区では、「立入禁止」パネルの固定が不完全であったことから、再度固定を行った。

【柳平水辺公園】 擬木柵護岸のボルトの緩みを締め直し。（4月17日に対策済み）



補修前



補修後

【柳平水辺公園】 立入範囲のトラロープが劣化～破断していたため、トラロープを張り直した。（4月17日対策済み）



補修前



補修後

【ダムサイト地区】「立入禁止」パネルの固定が不完全であったため、固定し直した。（4月12日対策済み）



補修前



補修後

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）

管理第三課（御所ダム）及び関係自治体と点検を実施。
7地区の点検を実施したが、改善を要する危険個所は発見されなかった。

【御所ダム管理所】



【塩ヶ森水辺園地】



【のりもの広場】



【町場地区園地】



【多目的運動場・県営漕艇場】



【繋大橋南園地】



点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

田瀬ダム管理支所、関係自治体及び関係団体と7地区の点検を実施。
改善を要する危険個所は発見されなかった。

柏木平地区【河川公園】 ・異常なし



向田瀬地区【ヨットハーバー】 ・異常なし



白土地区【旧あやめ園・親水公園】 ・異常なし



横峰地区【釣り公園】 ・異常なし



横峰地区【オートキャンプ場】 ・異常なし



ダムサイト地区【展望広場】 ・異常なし



点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

湯田ダム管理支所及び関係自治体と点検を実施。
廻戸つり公園では、東屋の床材の腐食を確認した。（4月19日補修完了）
錦秋湖川尻総合公園では、池に架かる橋の板材の腐食を確認した。（4月19日進入禁止措置）

【廻戸つり公園】・東屋の床材の腐食（4月19日補修完了）



補修前



補修後

【錦秋湖川尻総合公園】・池に架かる橋の板材の腐食（4月19日進入禁止措置）



補修前



補修後

【湯本湖岸公園】・異常なし



【ダム堤体天端周辺】・異常なし



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

胆沢ダム管理支所及び関係自治体と点検を実施。
6地区の点検を実施したが、改善を要する危険個所は発見されなかった。

【胆沢ダム堤体天端】 異常なし



【奥州湖眺望台】 異常なし



【馬留広場】 異常なし



【奥州いさわカヌー競技場】 異常なし



【石渕広場】 異常なし



【おろせ広場】 異常なし

